

10715X0051 / FB1



Figure 8e : Matériaux utilisés



Figure 8f : Jaillissement très faible en fin de comblement par le gravier



Figure 8g : Centrale de cimentation



Figure 8h : Ouverture du forage après cimentation



Figure 8i : Déroctage autour du tube inox



Figure 8j : Complément de cimentation