

03722X0058  
64

Ministère de l'Agriculture

S.R.A.E

N° de classement :

FICHE SIGNALÉTIQUE

Type(s) d'ouvrage(s) : source

Nombre : 1

Fiche n° :

Date de mise à jour : 16.11.89

Par M. PERROT M.

ENVIRONNEMENT NATUREL

MORPHOLOGIE : flanc de coteau

PÉDOLOGIE - NATURE DU SOL (ÉPAISSEUR, CARACTÉRISTIQUES) :

GÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE :

STRATIGRAPHIE (FORMATIONS CONCERNÉES)	NATURE	ÉPAISSEUR MOYENNE
BAJOCIEN sup.	oolithe miliaire, calc. oolithique, marne	70
BAJOCIEN inf. et moy.	calc. à Poly pers. Oolithe cannabine	65
TARCIEN sup.	minera. de fer oolithique	6
TARCIEN inf.	marnes, argiles, et schistes carbon.	65

AQUIFÈRE(S) SOLLICITE(S) : Bajocien sup.

TYPE : fœval ± karstic

TYPE :

TYPE :

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : nappe libre.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

DÉPARTEMENT : H<sup>2</sup> MARNE

FEUILLE IGN AU : 1/25 000

ARRONDISSEMENT : CHAUMONT

DE : NOGENT 3-4

CANTON : NOGENT

PLAN CADASTRAL :

COMMUNE : POINSON. le NOGENT

SECTION : PARCELLE :

DESIGNATION : S<sup>de</sup> de la Vignelle 1

COORDONNÉES LAMBERT - X : 825 95 Y : 336 90

ACCESSIBILITÉ : facile

COTE AU SOL (NGF) - Z : 390

UTILISATION : AEP

REPERE : COTE :

CARTE(S) GÉOLOGIQUE(S) : N° 98

AU 1/80 000 FEUILLE : CHATILLON

N° 372

AU 1/50 000 FEUILLE : NOGENT

INDICE DE CLASSEMENT SGN N° 372

N° DU 8<sup>ème</sup> 4 N° D'ENTRÉE AUX ARCHIVES : 58

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : 3 autres sources alimentent la commune

SITUATION ADMINISTRATIVE

MAÎTRE D'OUVRAGE : commune

PROPRIÉTAIRE EN :

MAÎTRE D'ŒUVRE : DDAF 52

TRAVAUX SUIVIS OU CONSEILLÉS PAR : DDAF 52

TRAVAUX EXÉCUTÉS 1<sup>ère</sup> PHASE PAR :

ANNÉE :

2<sup>ème</sup> PHASE PAR :

ANNÉE :

3<sup>ème</sup> PHASE PAR :

ANNÉE :

ORGANISME(S) DÉTENTEUR(S) DE DOCUMENTS :

EXPLOITATION - GESTION : CNE

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : pop. tot. desservie = partie haute du village

OCCUPATION DU SOL

SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : FORÊTS : PRAIRIES : CULTURES :

ACTIVITÉS AGRICOLES - SUR LE BASSIN VERSANT : bois pâtures

- A PROXIMITÉ DU POINT D'EAU : pâtures bosquets

ACTIVITÉS HUMAINES, INDUSTRIELLES - SUR LE BASSIN VERSANT : habitations

- A PROXIMITÉ DU POINT D'EAU :

REJETS - ASSAINISSEMENT - VULNÉRABILITÉ :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- DESCRIPTION DE LA ZONE D'EMERGENCE = s<sup>te</sup> de débordement à franc de coté  
s<sup>te</sup> diffuse.

- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS = le captap n'est pas visible par suite d'effacement  
On voit seulement les arrivées d'eau:

- 1 avec 1 débit faible dans la "nouvelle" bêche de pompage.
- 1 avec 1 débit plus important dans l'ancienne bêche.

Il semble que ces 2 réserves soient en communication ...

TEST DE DEBIT

Date				
Méthode de mesure				
Matériel employé				
Valeur du débit (m <sup>3</sup> /h)				
Date				
Méthode de mesure				
Matériel employé				
Valeur du débit (m <sup>3</sup> /h)				
Date				
Méthode de mesure				
Matériel employé				
Valeur du débit (m <sup>3</sup> /h)				

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

JUGEMENT SYNTHETIQUE ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (sous forme d'un résumé)

(EXPLOITATION, PROTECTION, PIEZOMETRIE, PHYSICO-CHEMIE, BACTERIOLOGIE, ETC...)

- Eau normalement minéralisée
- bonne qualité bactériologique.
- l'eau est refoulée jusqu'au réservoir grâce à 1 pompe 5 m<sup>3</sup>/h - La capacité du réservoir semble être 30 m<sup>3</sup>.