







VOLET HYDROGÉOLOGIQUE

Étude des bassins d'alimentation des captages
de Nesle-Hodeng et Beaussault

Syndicat d'O2 Bray

Tableau 5 : Extrait de l'inspection caméra

	
Vue du busage et de la crépine acier	Suintements le long des parois busées
	
Drain	Drain Partiellement bouché
	
Interface buse/crépine	Crépine Acier en partie colmatée

