



Photos de détails du captage



**Barbacanes à l'entrée
de la galerie drainante**



**Affleurement calcaire en fin de galerie
(≈50m), avec éboulement**



Détail de la crépine métallique



Détail du trop-plein PVC