




St Vincent d'Olargues
Capatge MAZARIE
 10.05.2019

Bâti de captage adossé à
 l'affleurement gneissique fracturé



Accès au réservoir



Bac de collecte – Arrivée 2 – Ressaut
 de la galerie



Regard avant réservoir
 affleurant la surface du sol