

3 – ETUDES ET TRAVAUX DE MISE EN SECURITE REALISES

3.1. Travaux de mise en sécurité

Serrement dans la partie courante du puits, mentionné dans un rapport au Conseil d'Administration de la Compagnie d'Anzin. Voir Annexe Serrements de ce Dossier Technique relatif aux puits non soumis à la procédure ou Annexe II.5. au dossier de déclaration d'arrêt des travaux miniers.

Tête du puits retrouvé en 2000 avec remblai.

Mise en sécurité en 2000 par pose d'une dalle de type ETR.