

Source de pollution	Emplacement	Investigation	Substances associées
A	parc à billettes	S1	HCT, métaux
B	machine de cisaillement semi-enterrée	S2	HCT, métaux
C	ancien parc à charbon	PZ3	métaux, HAP
D	stockage de fioul lourd et pomperie associée	S4, S5	HCT, HAP
E	ancien atelier de traitement de surface	S6, PZ7	métaux, BTEX
F	ancienne fonderie	S8	métaux
G	ancien magasin à huiles	S9	HCT
H	cuve à huile dans salle des compresseurs	S10	HCT
I	cuve FOD aérienne, cuve d'essence enterrée et volucompteur associé, près des garages	S11	HCT, BTEX
J	cuve FOD des chaudières des ateliers des tours à cylindre et d'entretien	S12	HCT
K	crassier est	S13	métaux, HCT, HAP, BTEX, Phénols
L	crassier sud	S14	métaux, HCT, HAP, BTEX, Phénols

teris SUEZ / SITA REMEDIATION	ESQUISSE PIEZOMETRIQUE A LA DATE DU 01/12/2006	ANNEXE : 1
	LAMINOIRS DE CLAIRVAUX – VILLE SOUS LA FERTE (10)	FIGURE : 3