

De : HENRIET Boris

Envoyé : vendredi 14 décembre 2012 12:01

À : Contact BRGM


Cc : ANSELM Gilles

Objet : Demande de renseignement sur eBRGM (onglet actif : Accueil)

Bonjour,

Maitre d'ouvrage des captages d'eau sur le secteur concerné, et personnellement chargé du suivi de la procédure de protection des captages d'eau, j'ai noté que des erreurs se sont glissées dans votre base de données au niveau des forages de Griesgheim-sur-Souffel dans le département du Bas-Rhin. En effet, le forage F1 n°02346X0218 est à décaler vers l'ouest (cf. extrait cadastral ci-après qui se trouveras dans l'arrêté préfectoral de DUP des forages en question). En outre, le forage F2 n° 02346X0239 semble avoir été déclaré une seconde fois sous le n° 02346X0252 par le foreur d'après ce que nous avons pu voir dans les fichiers associés au point... Il n'y a en effet aucun autre forage dans le secteur, les forages de reconnaissance sont bien plus loin vers l'est et ont leur n° d'identification bien définis.





Meilleures salutations

B. HENRIET

	Boris HENRIET
	SDEA
	Technicien Bureau d'Etudes
	(03) 88 19 30 21 Bureau
	(06) 13 14 17 72 Mobile
	boris.henriet@sdea.fr
	Espace Européen de l'Entreprise 1 rue de Rome B.P. 10020 Schiltigheim 67013 STRASBOURG Cedex