

Numéro de puits		Niveau d'eau en mètres	profondeur en mètres	rebouchage
03SICG	DW01	2.6	23	oui
Cet ouvrage était dans une zone excavée. Le tube a été retiré sur 5 m puis coupé de manière à pouvoir extraire la canule en cuivre et injecté dans l'ouvrage				
03SIFM	DW02	2.6	25	oui
03SIGA	DW03	2.42	24.65	oui
03SIHU	DW04	3.5	23.5	oui
	E01	2.6	8	oui
	E02	2.42	3.34	oui
	E05	2.5	8	oui
03SHUW	I01	2.7	7.04	oui
03SHWA	I03	2.5	5.8	oui
03SHXU	I04	2.5	5.6	oui
03SHXY	I05	2.64	6.9	oui
	I06	BSS003SHXE	7	oui
03SIAW	I08	2.7	8.1	oui
	I09	BSS003SIBU	8.3	oui
	I10	2.7	5.7	oui
	I11	2.7	5.7	oui
	I12	2.75	5.99	oui
	I13	BSS003SIBY	5.65	oui
03SICC	I14	2.9	5.6	oui
	I16	3.2 (remarque:flottant à 2.9)	5.54	oui
	I17	2.9	5.5	oui
	I18	2.85	5.35	oui
	I19	2.6	5.9	oui
	I20	2.6	5.7	oui
	I21	2.6	5.8	oui
03SICG	I22	2.6	5.9	oui
	I23	BSS003SHXM	5.8	oui
	I24	2.5	5.7	oui
	I25	BSS003SICS	4.9	oui
	I26	2.5	4.9	oui
0232	MW03	3	6.05	oui
X0237	MW08	2.55	8.2	oui
X0240	PC01	2.3	10	oui
	SP02	2.6	4.9	oui
W	MW09	Détruit lors de sa recherche		