

Situation des piézomètres du site de l'usine,
 cotes piézométriques mesurées le 20/03/2003
 et carte piézométrique

