

	REHABILITATION DE COLLECTEURS EU SOISY SOUS MONTMORENCY (95)			n° affaire IP110089
	Date : 11/05/2011	Cote NGF :	Profondeur : 0.00 - 5.00 m	

1/60

Sondage : SD2

EXGTE 2.24/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage	Echantillons
	0	Béton				
	0.10					
	1	Sables fins marron beige				
	2	2.00 m				
	3					
	4	Sables fins gris beige				
	5	5.00 m				
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr