

	REHABILITATION DE COLLECTEURS EU SOISY SOUS MONTMORENCY (95)			n° affaire IP110089
	Date : 12/05/2011	Cote NGF :	Profondeur : 0.00 - 5.00 m	

1/60 **Sondage : SD4** EXGTE 2.24/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage	Echantillons
	0	Terre végétale marron noir				
	0.30 m					
	1	Remblais sableux grisâtres			68/63 mm	
	2	2.00 m	1.80 m	T Ø 64 mm		
	3	Sables fins gris beige	(Niveau non stabilisé en fin de forage)			
	4	4.50 m				
	5	Sables fins beige jaunâtre				
	5.00 m					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					

Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanelutz.fr