

Pose d'un piézomètre Ø52/60mm à 4.0m de profondeur/TA, avec crépine de 1.0m à 4.0m et protection de tête métallique cadenassée.