

FICHE DOCUMENTATION

Recherche pour AEP DE de Syndicat de Engente - Arrentieres

Références	TITRE Nature des études	Résultats	Autres Class.:
SPAE/CA	<p>Compte-rendu succinct des résultats de recherche en eau pour l'AEP ou SE et ou S de Bar/Aube.</p> <p>Campagne de forages de Juillet 84</p> <p>- Implantation de 4 sondages de reconnaissance - VOT.84.1 VOT.84.2 BAY.84.3 BAY.84.4</p> <p>- Caractéristiques techniques Pompages à l'onni du 14/07/84 (S₁/S₂)</p>	<p>cf fiches signalétiques -</p>	
CPGF 7/84	<p>Prospection géophysique Secteur Sud-Est de Bar/Aube</p> <p>- Résultats des 4 sondages de reconnaissance -</p> <p>- Campagne de prospections géophysique autour de BAY.84.3 et BAY.84.4</p>	<p>VOT.84.1 et VOT.84.2 → improductifs BAY.84.3 et BAY.84.4 → productifs</p> <p>→ 10 Sondages électriques (S₁ → S₁₀) ↓ Projet de forage de reconnaissance en S₉</p>	
11/84 SPAE/CA	<p>Etude de recherche en eau pour P.AEP de la Commune de Engente - Arrentieres.</p> <p>- Rappel des travaux de Juillet 84</p> <p>- Octobre 84 : BAY.84.5 et BAY.84.6 Caractéristiques techniques</p> <p>- Rappel des pompages de nuit du 4 et 5/07/84 sur BAY.84.3 et BAY.84.4</p> <p>- Pompage par palier du 13/09/84 après acidification sur BAY.84.3</p> <p>- Pompage par palier du 14/09/84 sur BAY.84.6</p> <p>- Pompage à débit constant sur BAY.84.3 et BAY.84.6</p>	<p>→ cf fiches signalétiques -</p> <p>→ cf fiche signalétique -</p> <p>→ cf fiche signalétique -</p> <p>→ cf fiches signalétiques -</p>	
01/86	<p>Commune de Bayel Exécution du forage AEP Syndicat Engente - Arrentieres. Compte-rendu des travaux - Dossier technique préliminaire à l'intervention du géologue agréé -</p>		

AEF DE

Références	TITRE Nature des études	Résultats	Autres Class.
------------	----------------------------	-----------	------------------

- Forage de reconnaissance à "la Tubère" à l'aval d'Arrentières (09/82) APR 82-1
- 1982 → 2^d forage à proximité du captage
- Besoins pour an. 2000 : 200 m³/j
- Captage AEF exécuté en Août 1985
 - Situation
 - Caractéristiques techniques 335-1-82
- Forage (point de contrôle) BAY 85-1
- Rappel des études depuis 1984
- Pompage d'essai avant acidification →
- " " après 1^{er} acidification →
- " " peu palier après acidification du 16/10/85 →
- Pompage d'essai peu palier après acidification de BAY 84-3 du 04/11/85
- Pompage de longue durée du 4 au 6/11/85 →
- Qualité de l'eau →

Q < 3 m³/h après acidification (puiss = 40 m)
Q et qualité mauvais

cf fiche signalétique -

~~cf fiche~~ cf fiche signalétique

Q_{max} ≈ 22 m³/h
Q_{max} ≈ 40 m³/h

Distance (m)	Q (m ³ /h)	Δ (m)	NS = 228 m
27	10	0,88	Q _c = 47 m ³ /h
60	36	4,69	
160	51,4	11,55	
20	66,6	19,72	

cf fiche signalétique -

335-1-82

03/86
P. NOFFROY

- Commune de Bayel -
- Détermination des périmètres de protection du captage AEF du Syndicat d'Engente Arrentières -
- Rappel des caractéristiques 335-1-82
- Définition des périmètres de protection -

UOI 84-1	0 335 2K 1028
UOI 84-2	0 335 4K 00 82
BAY 84-3	_____ 79
BAY 84-4	_____ 80
BAY 84-5	_____ 83
BAY 84-6	_____ 81
BAY 85-1	_____ 84