

Numéro de puits		Niveau d'eau en mètres	profondeur en mètres	rebouchage
BSS003SICG	DW01	2.6	23	oui
Cet ouvrage était dans une zone excavée. Le tube a été retiré sur 5 m puis coupé de manière à pouvoir extraire la canule en cuivre et injecté dans l'ouvrage				
BSS003SIFM	DW02	2.6	25	oui
BSS003SIGA	DW03	2.42	24.65	oui
BSS003SIHU	DW04	3.5	23.5	oui
	E01	2.6	8	oui
	E02	2.42	3.34	oui
	E05	2.5	8	oui
BSS003SHUW	I01	2.7	7.04	oui
BSS003SHWA	I03	2.5	5.8	oui
BSS003SHXU	I04	2.5	5.6	oui
BSS003SHXY	I05	2.64	6.9	oui
BSS003SHXE	I06	3.62	7	oui
BSS003SIAW	I08	2.7	8.1	oui
BSS003SIBU	I09	2.7	8.3	oui
	I10	2.7	5.7	oui
	I11	2.7	5.7	oui
	I12	2.75	5.99	oui
BSS003SIBY	I13	2.75	5.65	oui
BSS003SICC	I14	2.9	5.6	oui
	I16	3.2 (remarque:flottant à 2.9)	5.54	oui
	I17	2.9	5.5	oui
	I18	2.85	5.35	oui
	I19	2.6	5.9	oui
	I20	2.6	5.7	oui
	I21	2.6	5.8	oui
BSS003SICO	I22	2.6	5.9	oui
BSS003SHXM	I23	2.6	5.8	oui
	I24	2.5	5.7	oui
BSS003SICS	I25	2.55	4.9	oui
	I26	2.5	4.9	oui
01321X0232	MW03	3	6.05	oui
01321X0237	MW08	2.55	8.2	oui
01321X0240	PC01	2.3	10	oui
	SP02	2.6	4.9	oui
BSS003SIIW	MW09	Détruit lors de sa recherche		