

# CAROTTES RETIRÉES

IMP. FR. DUBOIS, SAINT-AYE

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .
				69.80		0.70	Autryville
			70.50				
	Perte d'eau à 70° 25'					150'heure	



056501  
01656X0015

Faulquemont, le 12 Juin 1938  
Titre du signataire: Le Directeur de l'école...



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 25

PROFONDEURS  
à 6 heures {  
  matin {  
  soir {  
  aujourd'hui le 13 Juin 1937: 7 m 10  
  hier le 12 " 1937: 70 m 50

Approfondissement des 24 heures {  
  Nuit 0 m 30  
  Jour 0 m 40 } Total 0 m 60

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 7 m 10

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
890 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan finis

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 70 m 50 à 71 m 10, soit 0 m 60 : *Quartzite*

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

*Temps de forage 15<sup>h</sup> 25<sup>m</sup> / 24*

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

*6-11<sup>h</sup> 15 manœuvre, changement de trépan remplacé des perçoirs de la lance  
11<sup>h</sup> 15-12 forage 12-13<sup>h</sup> pas 13-18 forage 18-18<sup>h</sup> 20 orage 18<sup>h</sup> 20-24 forage  
24-1<sup>er</sup> repas 1-5<sup>h</sup> forage 5-6 au point de la chaudière suite*

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.69	- 28.94	29 53		
2e m/m					
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056502  
01656X0015



②

Index P R G M :

165	6	15
-----	---	----



056617

01656X0015

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 91

PROFONDEURS  
 à { aujourd'hui le 18 Août 1933 106 m 90  
 6 heures { matin  
 { soir hier le 17 Août 1933 " m"  
 Approfondissement { Nuit ..... m .....  
 des 24 heures { Jour ..... m ..... Total 0 m 00  
 Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 60

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
850 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : Reforage { Jour : 2,40  
 { Nuit : 1,25  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : 3,65  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : de 95,45 à 99,10  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :


Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-6<sup>h</sup>45 graissage 6<sup>h</sup>45-12 reforage ciment et fer du tubage 12-13 repas 13-18 reforage 18-18<sup>h</sup>15 graissage 18<sup>h</sup>15-24 reforage, ciment très dur à partir de 98 m 24-1 repas 1-6 reforage  
 On frappe sur du fer d'une façon très irrégulière

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056618  
 01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 92

PROFONDEURS  
 à aujourd'hui le 10 Août 1933 : L06 n90  
 6 heures { matin  
 soir } hier le 18 Août 193 : " m"  
 Approfondissement { Nuit ..... m ..... } Total 0 m 00  
 des 24 heures { Jour ..... m ..... }  
 Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
850 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : Reforage { Jour = 0,15  
 Nuit = 0,20  
 0,35  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Profondeur atteinte = 99<sup>m</sup> 45


Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-6<sup>h</sup>20 graissage 6<sup>h</sup>20-10<sup>h</sup>30 reforage 10<sup>h</sup>30-16 changement des trépan 16-6 reforage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056620  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 93

PROFONDEURS  
 à  
 6 heures { matin } aujourd'hui le 20 Août 1933 106 m 90  
 { soir } hier le 19 " 1933 " m "

Approfondissement { Nuit ..... m ..... } Total 0 m 00  
 des 24 heures { Jour ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
850 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : Reforage { Jour : 0,20 Trépan 837 mm  
 { Nuit : 0,95 " 750 mm  
 { 1,15

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : Profondeur atteinte = 100,60

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc. : ciment moins dur à partir de 99,70

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations : 6-12 reforage 12-16<sup>h</sup>30 changement de trépan, desc. du trépan 750mm  
 16<sup>h</sup>30-24 reforage 24-1 repas 1-5<sup>h</sup>45 reforage 5<sup>h</sup>45-6 remonté de 5 mm

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056622  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 94

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 22 août 1933 : 106m 90  
          { soir } hier le 21 " 1933 : " m "

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
850 mm	

Approfondissement des 24 heures { Nuit ..... m ..... } Total 0 00  
  { Jour ..... m ..... }

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)


De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : Reforage ( Jour 0,65 Trépan 750 mm  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : ( Nuit 0,65  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : 1,30  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... Profondeur atteinte = 101,90

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
6-9<sup>h</sup>30 reforage 9<sup>h</sup>30-14 changement de trépan, le trépa, visé a frappé sur une plaque de tôle au fond 14-6 reforage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.57		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056624  
01656X0015





SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 96

PROFONDEURS  
 à aujourd'hui le 24 Août 1933: 106m 90  
 6 heures { matin  
 soir } hier le 23 " 1933: " m"  
 Approfondissement { Nuit ..... m..... } Total 0 m 00  
 des 24 heures { Jour ..... m..... }  
 Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
850 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m..... à ..... m....., soit ..... m.....  
 De ..... m..... à ..... m....., soit ..... m..... Reforage { Jour : 0;95  
 De ..... m..... à ..... m....., soit ..... m..... { Nuit : 0,70  
 De ..... m..... à ..... m....., soit ..... m..... } 1,65  
 De ..... m..... à ..... m....., soit ..... m..... Profondeur atteinte : 105,55

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-12 reforage 12-13 repas 13-24 reforage 24-1 repas 1-6 reforage  
 Rencontré la plaque en fonte à 104,20 défoncé sans difficulté et descendu librement de 0,20

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056627  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 97

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 25 août 1933 106 m 90  
          { soir } hier le 24 " 1933 " m "

Approfondissement { Nuit ..... m ..... } Total 0 m 00  
des 24 heures { Jour ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
850 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : Reforage en { Jour 0,85 Profondeur  
750 mm { Nuit 0,45 106,85  
1,30

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... : Reforage en 837 mm Nuit = 0,75

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Profondeur atteinte: 100,40

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-11 changement de trépan 11-12 reforage 12-13 repas 13-22<sup>h</sup> 30 reforage jusqu'à 106,85 ( on frappe sur la mâchoire d'élargisseur) 22<sup>h</sup> 30-2<sup>h</sup> 30 manoeuvre. Descente trépan 837 mm 2<sup>h</sup> 30-6 reforage de 96,50 à 100,40

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					





SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

No 98

PROFONDEURS à  
 6 heures { matin } aujourd'hui le 26 Août 1933 106 m 90  
 { soir } hier le 25 " 1933 " m " ;

Approfondissement des 24 heures { Nuit m } Total 0 m 00  
 { Jour m }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
850 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)


De m. à m., soit m. :  
 De m. à m., soit m. : Reforage { Jour = 1,80  
 { Nuit : 0,10 en 837 mm  
 1,90  
 De m. à m., soit m. :  
 De m. à m., soit m. : Profondeur atteinte = 102,30  
 De m. à m., soit m. :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
 6-17 reforage 17-6 le trépan ne tourne plus, remonté 2 fois à 100 m pour recommencer le reforage, le trépan ne tourne toujours pas, atteint 102,30 sans trouver le trépan.

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056631  
 01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

Imp. F. DARR. SAINT-AYOIS

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .



056632  
01656X0015

Faulquemont, le **26 AOUT 1933** 193  
**CHARBONNAGES DE FAULQUEMONT**  
 Titre du signataire  
**Le Directeur technique**

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 103

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 1 Septembre 1933 : 106 m 90  
          { soir } hier le 31 Août 1933 : " m "

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

Approfondissement des 24 heures { Nuit ..... m ..... } Total 0 m 00  
  { Jour ..... m ..... }

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
6-6<sup>h</sup>30 remonté l'araignée 750mm non fermée 6<sup>h</sup>50-7<sup>h</sup>50 manoeuvre 7<sup>h</sup>50-9<sup>h</sup>10 battage au balancier 9<sup>h</sup>10-10 remonté l'araignée avec quelques dents seulement de recourbées 10-16<sup>h</sup>50 descendu 5 fois une drague à sac 300mm de rayon, remonté environ 50 Kgs de ferraille débris de tubes et de la plaque de fermeture 16<sup>h</sup>50-23 Descendu 2

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
fois un taraud sans résultats 23-2<sup>h</sup>30 Descendu crochet pour déplacer la machoire , remonté argile rouge avec limaille de fer 2<sup>h</sup>30-6 descendu taraud sans résultats.

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					





SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 104

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 2 Septembre 1933 106 m 90  
          { soir } hier le 1 Septembre 1933 " m "

Approfondissement { Nuit ..... m..... } Total 0 m 00  
des 24 heures { Jour ..... m..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
6-9<sup>h</sup>15 forgeage crochet de salut 9<sup>h</sup>15-11<sup>h</sup>10 Descendu, tourné et remonté le crochet de salut 11<sup>h</sup>45-13<sup>h</sup>25 Descendu draqué à sac 400 mm 13<sup>h</sup>25-14<sup>h</sup>45 draqué, remonté débris de tubes, et de plaques 14<sup>h</sup>45-17<sup>h</sup>35 recommencé draguage remonté ferraille 17<sup>h</sup>35-21 préparé et descendu araignée 750mm avec masse-tige N° 3 21-23 Battage au

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
balancier 23-24 remonté, les dents ne sont pas complètement fermées 1-2<sup>h</sup>30 descendu araignée 2<sup>h</sup>30-4<sup>h</sup>30 battage 4<sup>h</sup>30-5<sup>h</sup>30 remonté avec la mâchoire et 30 à 40 Kgs de ferraille 5<sup>h</sup>30-6 Vidange de l'araignée

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	+ 27.00	- 106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056641  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 107

PROFONDEURS  
à { aujourd'hui le 5 Septembre 1933. 107 m 45  
6 heures { matin  
soir { hier le 4 " 1933. 107 m 45  
Approfondissement { Nuit ..... m .....  
des 24 heures { Jour ..... m ..... } Total ..... 0 m 00  
Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : ..... 0 m 55

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Niveau de l'eau mardi matin après 37<sup>h</sup> d'arrêt - lm71

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations  
6-15<sup>h</sup> Préparé et descendu à arraignée 750 mm 15<sup>h</sup> 15-17<sup>h</sup> Battage  
17<sup>h</sup> 15-18 Remonté l'arraignée avec les tarauds et un peu de petite ferraille. 18-6 Changé les câbles de manoeuvre - Attente raccord de masse tige

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



# CAROTTES RETIRÉES

Imp. Fr. Drey, SAINT-AVOIR

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES			
	Tête	Pied	rodée	tirée		Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .



056648  
01656X0015

6 SEPT 1933

Faulquemont, le 193

Titre du signataire: *Le Directeur Technique*

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° .....

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 6 Septembre 1933: 108 m 30  
          { soir } hier le 5 " 1933: 107 m 45

Approfondissement { Nuit 0 m 75 }  
des 24 heures { Jour 0 m 10 } Total 0 m 85

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 1 m 40

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan pointu

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 107 m 45 à 108 m 30, soit 0 m 85 : Argiles bariolées avec gypse

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau après 45<sup>h</sup> d'arrêt = - 1m81 (à 107m45)

Temps de forage =  $\frac{13^h 5'}{24}$

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-13<sup>h</sup>45 Attente raccord de masse tige 13<sup>h</sup>45-15<sup>h</sup>40 manoeuvre 15<sup>h</sup>40  
18 forage 18-18<sup>h</sup>15 graissage 18<sup>h</sup>15-24 forage 24-1 repas 1-6 forage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056649  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
N° 109

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 7 Septembre 1933: 112 m 50  
          { soir } hier le 6 " 1933: 108 m 30

Approfondissement { Nuit 2 m 10 }  
des 24 heures { Jour 2 m 10 } Total 4 m 20

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 5 m 60

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
937 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan pointu

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 108 m 30 à 112 m 50, soit 4 m 20 : Argiles bariolées avec un peu de gypse

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage =  $\frac{21^h 15}{24}$

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup>15 graissage 6<sup>h</sup>15-12 forage 12-13 repas 13-18 forage 18-18<sup>h</sup>30  
graissage 18<sup>h</sup>30-24 forage 24-1 repas 1-6 forage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056651  
01656X0015

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
N° 110

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 8 Septembre 1933 116 m 65  
          { soir } hier le 7 " 1933 112 m 50

Approfondissement { Nuit ..... 2 m 45 }  
des 24 heures { Jour ..... 1 m 70 } Total ..... 4 m 15

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : ..... 9 m 75

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan pointu

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 112 m. 50 à 116 m. 65, soit 4 m. 15 : Argiles bariolées

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage  $\frac{21^h}{24^h}$

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-6<sup>h</sup>15 graissage 6<sup>h</sup>15-8<sup>h</sup>30 forage 8<sup>h</sup>30-9 changé une tige 9-12 forage 12-12 repas 13-18 forage 18-18<sup>h</sup>15 graissage 18<sup>h</sup>15-24 forage 24-1 repas 1-6 forage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



# CAROTTES RETIRÉES

Imp. Fr. Drey, SAINT-AVOLD

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .
				112.50	 	4.15	<b>Argiles bariolées</b>
				116.65			
	<b>Chlorométrie -</b>						
	Eau de retour de l'injection à 115 <sup>m</sup> 30						3 <sup>g</sup> 014 cl par litre
	Dureté de l'eau d'injection :						
				à 115 <sup>m</sup> 30	Entrée	= 256°	
					Sortie	= 258°	



056653  
01656X0015

Faulquemont, le **8 Septembre** 1933

Titre du signataire: \_\_\_\_\_

**Le Directeur Technique:** \_\_\_\_\_

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 111

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 9 Septembre 1933 118 m 15  
          { soir } hier le 8 " 1933 116 m 65

Approfondissement { Nuit 1 m 40 }  
des 24 heures { Jour 0 m 10 } Total 1 m 50

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 11 m 25

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan pointu

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 116 m 65 à 117 m 00 , soit 0 m 35 : Argiles bariolées

De 117 m 00 à 118 m 15 , soit 1 m 15 : Dolomie grise

De . m . à . m . , soit . m . :

De . m . à . m . , soit . m . :

De . m . à . m . , soit . m . :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage :  $\frac{11^h 45}{24}$

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-17 manoeuvre - Impossible de dévisser le trépan. Redescendu le même trépan 17-18 forage 18-18<sup>15</sup> graissage 18<sup>15</sup>-24 forage 24-1 repas 2-6 forage

TUBAGES


DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		89.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/u					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056654  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

IMP. FR. DREVY, SAINT-AVOLD

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . . .
					116.65 117.00 118.15	 0.35 0.15	<i>argiles barcolées</i> <i>Solennigues</i>



056655  
01656X0015

Faulquemont, le 9. 8. 1933

Titre du signataire: *Le Directeur technique*



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 117

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 16 Septembre 1933: 121 m 35  
          { soir } hier le 15 " 1933: 120 m 65

Approfondissement { Nuit ..... 0 m 00 }  
des 24 heures { Jour ..... 0 m 70 } Total ..... 0 m 70

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: ..... 14 m 45

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan pointu

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 120 m 65 à 120 m 35, soit 0 m 70 : Dolomie gréseuse

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage  $\frac{8^h 55}{24}$

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup>15 graissage 6<sup>h</sup>15-12 forage 12-13 repas 13-16<sup>h</sup>10 forage, rupture du raccord au-dessus de la masse tige 16<sup>h</sup>10-6 Descendu cloche et tarauds sans résultats/

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056666

01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
No 118

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 17 septembre 1933: 121 m 35  
          { -soir } hier le 16 " 193 : " m "

Approfondissement des 24 heures { Nuit T 0m00 } Total 0m00  
  { Jour N 0m00 }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 14 m 45

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 m/m	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m. à m., soit m.  
De m. à m., soit m.

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau lundi matin après 62 h d'arrêt à 121,35<sup>m</sup> = 3,09<sup>m</sup>

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6<sup>h</sup> - 11<sup>h</sup>30 descente taraud, remonté de la masse-tige et du trépan  
11<sup>h</sup>30 - 2<sup>h</sup>10, transport et assemblage des nouvelles masse-tiges venant de Bischwiller - Vissage des trépan - 2<sup>h</sup>30 - 6<sup>h</sup> lavage de la chaudière

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	-27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056668  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 119

PROFONDEURS à  
 6 heures { matin aujourd'hui le 19 septembre 1933: 123 m 35  
 soir hier le 18 " 1933: 121 m 35

Approfondissement des 24 heures { Nuit J 0 m 55  
 Jour N 1 m 45 } Total 2 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 16 m 45

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 m/m	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
trépan pointu

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 121 m. 35 à 121 m. 80, soit 0 m. 45 : Calcaire gréseux  
 De 121 m. 80 à 123<sup>x</sup> m. 35, soit 1 m. 55 : Echantillon non encore remonté  
 De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
 De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
 De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage : 15<sup>h</sup>25 - Densité de l'eau lourde = 1,1  
 24

Interruption dans le travail  
 Durée et Motifs  
 Observations

6<sup>h</sup> - 10<sup>h</sup>30 manoeuvre - Blocage de raccords, 10<sup>h</sup>30 - 12 h forage  
 12<sup>h</sup> - 13<sup>h</sup> repos, 13<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup> forage - 18<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup>20 graissage - 18<sup>h</sup>20  
 24 h forage, 24<sup>h</sup> - 1<sup>h</sup> repos - 1<sup>h</sup> - 4<sup>h</sup>15 forage - 5<sup>h</sup>15 - 6 h manoeuvre

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	-27,00	+106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056670  
 01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
N° 120

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 20 septembre 1933: 127 m 10  
          { soir } hier le 19 " 1933: 123 m 35

Approfondissement { Nuit J 1 m 95 }  
des 24 heures { Jour N 1 m 80 } Total 3 m 75

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 20 m 20

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 m/m	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
trépan pointu

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 121 m 80 à 126 m 00, soit 4 m 20. Argile avec petits bancs calcaires très légèrement gréseux

De 126 m 00 à 127 m 10, soit 1 m 10. Echantillon non remonté

De . . . m . . . à . . . m . . ., soit . . . m . . . :

De . . . m . . . à . . . m . . ., soit . . . m . . . :

De . . . m . . . à . . . m . . ., soit . . . m . . . :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage =  $\frac{16^h 25}{24}$

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6<sup>h</sup> - 9<sup>h</sup>15 manoeuvre, 9<sup>h</sup>15 - 12 h forage, 12<sup>h</sup> - 13<sup>h</sup> repos, 13<sup>h</sup> - 17<sup>h</sup> forage, 17<sup>h</sup> - 17<sup>h</sup>20 réparation courroie, 17<sup>h</sup>20 - 18 h forage, 18<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup>30 graissage, 18<sup>h</sup>30 - 24<sup>h</sup> forage, 24<sup>h</sup> - 1<sup>h</sup> repos, 1<sup>h</sup> - 4<sup>h</sup>30 forage, 4<sup>h</sup>30 - 6<sup>h</sup> manoeuvre

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	- 27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056672  
01656X0015



PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
          { soir

aujourd'hui le 21 septembre 1933 : 127 m 10  
hier le 20 " 1933 : " m "

Approfondissement des 24 heures { Nuit J 0 m 00  
  { Jour N 0 m 00 } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 20 m 20

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 m/m	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau d'eau après 25 h d'arrêt : 3,59

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6<sup>h</sup> - 12<sup>h</sup>15 dévissage très difficile du trépan après chauffage au chalumeau, le filetage du trépan est dans un tel état que celui-ci est désormais inutilisable, 12<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup> essais de dévissage du raccord entre les 2 masse-tiges sans résultats, 18<sup>h</sup>-6<sup>h</sup> dévissé raccord de tête de masse-tige, retourné la masse-tige pour avoir un filetage en bon état au contact du trépan

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	-27:00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056674  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 122

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 22 septembre 1933 128 m 35  
          { soir } hier le 21 " 1933 127 m 10

Approfondissement { Nuit J 0 m 60 }  
des 24 heures { Jour N 0 m 65 } Total 1 m 25

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 21 m 45

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 m/m	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
trépan pointu

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 126 m 00 à 127 m 90, soit 1 m 90 Grès jaunâtre, micacé, argileux

De 127 m 90 à 128 m 35, soit 0 m 45 Calcaire gréseux, micacé, gris

De m. à m. soit m. :

De m. à m. soit m. :

De m. à m. soit m. :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage = 13 h  
24

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup> Retourné la masse-tige bout pour bout, vissage raccord et trépan - manoeuvre 15<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup> forage, 18<sup>h</sup> - 18<sup>h</sup>30 graissage, 18<sup>h</sup>30 - 24<sup>h</sup> forage - 25<sup>h</sup> - 1<sup>h</sup> repos, 1<sup>h</sup> - 5<sup>h</sup>30 forage, 5<sup>h</sup>30 - 6 h manoeuvre

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	- 27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056676  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

IMP. FR. DARY, SAINT-AVOLD

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .
					126.00	1.90	grès jaunâtre, micacé, argileux
					127.90	0.45	Calcaire gréseux, micacé, gris
					128.30		
Chlorométrie							
Eau de retour de l'injection à 128 m							2.482 Cl par litre



056677  
01656X0015

Faulquemont, le 22 septembre 1933

Titre du Directeur Technique :

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 123

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 22 Septembre 1933: 128 m 45  
          { soir } hier le 21 Septembre 1933: 148 m 35

Approfondissement des 24 heures { Nuit ..... 0 m 10 } Total ..... 0 m 10  
  { Jour ..... 0 m 00 }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: ..... 21 m 55

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan droit 730 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc. { 6-9<sup>h</sup>30 Dévissage et transport trépan 9<sup>h</sup>30-12 Porté devant la tour la masse - tige Thyssen, essayé de dévisser les raccords sans résultats 12-13 repas 13-16 Transport de la masse tige Thyssen, au bord la route 16-18 Bloqué le raccord entre les 2 masses tiges, qui avaient

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations { du jeu. (Impossible de le dévisser complètement ) 18-22<sup>h</sup>15 Mise en place panneaux de la tour - Vissage du trépan 730 mm 22<sup>h</sup>15-24 manœuvre 24-1 repas 1-6 reforage Om30 (fond du trou conique) forage Om10

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					





SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 124

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 24 Septembre 1933 : 131 m 30  
          { soir } hier le 23 Septembre 1933 : 128 m 45

Approfondissement { Nuit 1 m 75 }  
des 24 heures { Jour 1 m 10 } Total 2 m 85

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 24 m 40

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan droit 730 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 128 m 35 à 128 m 50, soit 0 m 15 : Calcaire gréseux micacé

De 128 m 50 à 130 m 00, soit 1 m 50 : Argile rouge et verte avec minces bancs de calcaire gris. Trouvé traces de pyrite et de galène, calcite (Niveau du calcaire à entrecouques de la tête du Muschelsandstein)

De m. à m., soit m. :

De m. à m., soit m. :

De 130 m 00 à 131 m 30, soit 1 m 30 : Echantillon non remonté

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau d'eau à 131,30 après 28 h d'arrêt = - 2<sup>m</sup> 06

Temps de forage =  $\frac{10^h 40}{24}$

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-6<sup>h</sup> 15 graissage 6<sup>h</sup> 15-10<sup>h</sup> 40 forage en 730 mm 10<sup>h</sup> 40-12 manoeuvre 12-13 repas 13-15 essayé de visser sur la masse tige le trépan 837m réparé. Il ne visse pas à fond 15-18 vissage du trépan 730 mm. Blocage des filetages du raccord des masses tiges 18-18<sup>h</sup> 30 graissage 18<sup>h</sup> 30-24 forage 24-1 repaq 1-1<sup>h</sup> 45 forage 1<sup>h</sup> 45-6 manoeuvre Netto yage de la chaudière

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



# CAROTTES RETIRÉES

Imp. Fr. Davy, Saint-Avold

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .
					128.75		<p><i>calcaire grésineux micacé</i></p> <p><del>avec la roche = roche dure micacé, domes et calcaire pri.</del></p> <p><i>bons bancs de fipite - de gâline calché</i></p> <p><i>(micacé calcaire à entroques les lit de</i></p> <p><i>un d'él. au-dessus)</i></p> <p><i>2 échantillon non permis</i></p>
				.50		0.15	
						1.50	
						1.30	
					130.00		
					131.30		
<b>CHLOROMETRIE</b>							
Eau de retour de l'injection à 129 m =					2 <sup>grs</sup> 447 cl par litre		
Dureté de l'injection :							
à 129 m					(Entrée	: 112	°
					(Sortie	: 132	°



056681

01656X0015

Faulquemont, le 25 Septembre 1933

Titre du signataire :

Le Directeur Technique

*[Signature]*

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
N° 125

PROFONDEURS à 6 heures {  
 matin {  
 soir {  
 aujourd'hui le 26 Septembre 1933 131 m 35  
 hier le 25 Septembre 1933 131 m 30

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730mm	

Approfondissement des 24 heures {  
 Nuit 0 m 00  
 Jour 0 m 05  
 Total 0 m 05

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan droit 730 mm
Trépan pointu 837 mm

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 24 m 45

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m. à ..... m., soit ..... m. :  
 De ..... m. à ..... m., soit ..... m. :  
 De ..... m. à ..... m., soit ..... m. :  
 De ..... m. à ..... m., soit ..... m. :  
 De ..... m. à ..... m., soit ..... m. :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage:  $\frac{1^h 10}{24}$  Temps d'élargissage :  $\frac{10^h 45}{24}$

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-7<sup>h</sup>45 manoeuvre 7<sup>h</sup>45-8<sup>h</sup>55 forage 0.05 rupture de tige 8<sup>h</sup>55-15<sup>h</sup>15 travaux de repêchage 15<sup>n</sup>15-18<sup>n</sup>15 changement de trépan, descendu trépan 837 mm 18<sup>n</sup>15-24 élargissage 24-1 repas 1-6 élargissage  
 Élargissage total : 2<sup>m</sup>90 de 128,35 à 131,25

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056682  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 126

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin  
          { soir

aujourd'hui le 27 Septembre 1933. 131 m 50  
hier le 26 Septembre 1933. 131 m 35

Approfondissement { Nuit ..... 0 m 00  
des 24 heures { Jour ..... 0 m 15 } Total ..... 0 m 15

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : ..... 24 m 60

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan pointu 837 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... :  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... :  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... :  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... :  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. .... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau après 20 h. d'arrêt = - 2<sup>m</sup> 86  
Temps de forage =  $\frac{1^h 50}{24}$

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-6<sup>h</sup> 20 graissage 6<sup>h</sup> 20-7<sup>h</sup> élargissage 0,10 7-7<sup>h</sup> 40 changé des ressort 7<sup>h</sup> 40-9<sup>h</sup> 30 forage 0,15 9<sup>h</sup> 30-10<sup>h</sup> 35 manoeuvre 10<sup>h</sup> 35-6 Dévissé raccord tête de masse tige, dévissé trépan, coué avec chalumeau raccord entre les 2 masse tiges 18-6 forgeage du trépan 837 mm

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er. 900 <sup>m</sup> /m	+ 0.59	- 281.96		29.53	
2e. 850 <sup>m</sup> /m	-27.00	-106.56		79.56	
3e. m/m					
4e. m/m					
5e. m/m					
6e. m/m					
7e. m/m					



056684  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .



056685  
01656X0015

Faulquemont, le **20** SEPTEMBRE 1934

Titre du signataire: *Le Directeur Technique*

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 127

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 28 Septembre 1933. 133 m 20  
          { soir } hier le 27 " 1933. 131 m 50

Approfondissement { Nuit 1 m 30 }  
des 24 heures { Jour 0 40 } Total 1 m 70

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 26 m 30

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan pointu 837 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 130 m. 00 à 131 m. 00, soit 1 m. 00 Argile avec petits bancs de calcaire gris

De 131 m. 00 à 131 m. 50, soit 0 m. 50 Calcaire gris micacé, un peu de pyrite

De 131 m. 50 à 132 m. 00, soit 0 m. 50 Grès fin jaunâtre

De 132 m. 00 à 133 m. 20, soit 1 m. 20 Echantillon non remonté

De m. à m., soit m.

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau après 25<sup>h</sup> 1/2 d'arrêt (trou à 131,50) = - 3<sup>m</sup> 34

Temps de forage =  $\frac{18^h 45}{24}$  Perte d'eau à 132<sup>m</sup> 50 = 360 l/heure

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-13 Frettage à chaud du raccord de tête de masse-tige - Transport sur la route de la masse tige à expédier à Bischwiller 13-14<sup>h</sup> 45 manoeuvre 14<sup>h</sup> 45-18 Forage 18-18<sup>h</sup> 15 graissage 18<sup>h</sup> 15-24 Forage 24-1 repas 1-4<sup>h</sup> 45 Forage 4<sup>h</sup> 45-6 manoeuvre

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.89	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056686  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 128

PROFONDEURS  
à 6 heures {  
  matin  
  soir

aujourd'hui le 29 Septembre 1933 : 137 m 15  
hier le 28 " 1933 : 133 m 20

Approfondissement des 24 heures {  
  Nuit 2 m 30  
  Jour 1 m 65 } Total 3 m 95

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 30 m 25

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan droit 730 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 132 m.00 à 133 m.40 , soit 1 m.40 . Gris fin jaunatre avec minces bancs de calcaires gr

De 133 m.40 à 135 m.00 , soit 1 m.60 . Gris fin jaunatre micacé

De 135 m.00 à 137 m.15 , soit 2 m.15 . Echantillon non remonté

De m. à m. , soit m. :

De m. à m. , soit m. :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Perte d'eau entre 135 et 137 m = 250<sup>l</sup>/heure soit 2000 l en 8 heures

Temps de forage =  $\frac{13^h 15^m}{24}$

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-7<sup>h</sup>45 changement masse tige et trépan pour Bischwiller 7<sup>h</sup>45-8<sup>h</sup>15 Vissage trépan 730 8<sup>h</sup>15-10 manoeuvre 10-11<sup>h</sup>45 reforage fond conique 0<sup>m</sup>30 11<sup>h</sup>45-12 forage 12-13 repas 13-18 forage 18-22 changement de trépan 730 mm. 21-24 forage 24-1 repas 1-6 forage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 <sup>m</sup> /m	+ 0.89	- 28.96		29.53	
2e 850 <sup>m</sup> /m	-27.00	-108.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056688  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

IMP. FR. DARY, SAINT-AVOLD

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .
					132.00	1.40	<i>gr. fin jaunâtre avec minces l. onces de calcaire pu.</i>
					133.40	1.60	<i>gr. fin jaunâtre micacé</i>
					135.00	2.15	<i>2 d'aubilles m. remonte</i>
					137.15		
<p><b>CHLOROMETRIE</b></p> <p>Eau de retour de l'injection à 135 m : 1<sup>gr</sup> 489 cl par litre</p> <p>Dureté de l'eau d'injection :</p> <p style="margin-left: 150px;">A 135 m { Entrée: 59<sup>o</sup> Sortie: 77<sup>o</sup></p>							
 <p>056689 01656X0015</p>							
<p>Faulquemont, le 2 Octobre 1933</p> <p>Titre du signataire: <b>Le Directeur Technique :</b></p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;"><i>J. Mombert</i></p>							

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 129

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 30 Septembre 193 : 138 m<sup>60</sup>  
                  { soir } hier le 29 " 1933 : 137 m<sup>15</sup>

Approfondissement { Nuit 1 m<sup>45</sup> }  
des 24 heures { Jour 0 m<sup>30</sup> } Total 1 m<sup>45</sup>

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 31 m<sup>70</sup>

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan pointu 837 jusqu'à	137,80
Trépan droit 730 de	137,80
	138,60

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 135 m.00 à 136 m.00 , soit 1 m.00 : Grès jaumatre micagé

De 136 m.00 à 137 m.15 , soit 1 m.15 : Grès jaumatre

De 137 m.15 à 138 m.60 soit 1 m.45 : Echantillon non remonté

De m. à m. , soit m. :

De m. à m. , soit m. :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Perte d'eau de 138,85 à 138,45 450 l/heure

Temps d'élargissement  $\frac{3^h 45}{24}$  Temps de forage  $\frac{6^h 45}{24}$  Total :  $\frac{10^h 30}{24}$

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-9<sup>h</sup>30 changement de trépan, descente trépan 837 mm 9<sup>h</sup>30-12 et 13-16<sup>h</sup>45 élargissement 3<sup>m</sup>95 de 135<sup>m</sup>20 à 137,15 16<sup>h</sup>45-18 graissage 18<sup>h</sup>15-19<sup>h</sup>30 forage 19<sup>h</sup>30-23 changé le trépan, descendu 730 mm 23-24 et 1-1<sup>h</sup>45 reforage conique 1<sup>h</sup>45-6 forage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.59	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/u					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056690  
01656X0015

## CAROTTES RETIRÉES

IMP. FR. DART, SAINT-AVÈS

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES			
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .	
					134.00		<i>qui lui jaunit un banc</i>	
					136.00	1.00		
					137.11	1.15	<i>qui lui rougit</i>	
					138.60	1.45		
							<b>CHLOROMETRIE</b>	
					Eau de retour de l'injection à 138 <sup>m</sup> 50		1 <sup>gr</sup> 383 par litre	
					<u>Dureté de l'eau d'injection :</u>			
					à 138 <sup>m</sup> 50	(Entrée 72°)		
						(Sortie 73°)		
 056691 01656X0015								
Faulquemont, le 3 octobre 1933 Titre du signataire: <b>Le Directeur Technique</b> :								

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 131

PROFONDEURS à 6 heures {  
 matin } aujourd'hui le 3 Octobre 1933 : 143 m 30  
 soir } hier le 2 " 1933 : 141 m 10

Approfondissement des 24 heures {  
 Jour 1 m 05 } Total 2 m 20  
 Nuit 1 m 15 }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 2 m 20

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan 837 mm jusqu'à 142,15	
Trépan 730 de 142,15 - 143,30	

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 141 m 10 à 142 m 00, soit 0 m 90. Grès fin rougeâtre légèrement micacé très argileux

De 142 m 00 à 143 m 30, soit 1 m 30. Echantillon non remonté

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc. Perte d'eau variant de 450 à 1000 l/heure (maximum à 143 m.)  
 Temps d'élargissage :  $\frac{3^h 15}{24}$  Temps de forage  $\frac{12^h 15}{24}$  Total :  $\frac{15^h 30}{24}$

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
 6-6<sup>h</sup>45 manoeuvre 6<sup>h</sup>45-10 élargissage de 139,40 à 141,10 10-12 forage 12-13 repas 13-16<sup>h</sup>30 forage en 837 jusqu'à 142,15 16<sup>h</sup>30-19<sup>h</sup>30 manoeuvre descente trépan 730 19<sup>h</sup>30-21 refouage fond conique 21-24 forage 24-1 repas 1-4<sup>h</sup>45 forage 4<sup>h</sup>45-6 manoeuvre

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056692  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 132

PROFONDEURS  
à 6 heures { matin } aujourd'hui le 4 Octobre 1933 145 m 60  
soir } hier le 3 " 1933 143 m 30

Approfondissement des 24 heures { Jour 1 m 60 } Total 2 m 30  
{ Nuit 0 m 70 }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 4 m 50

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan droit 730 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 142 m 00 à 145 m 00, soit 3 m 0 : grès fin rougeâtre micacé

De 145 m 00 à 145 m 60, soit 0 m 60 : Echantillon non remonté

De . . . m . . . à . . . m . . ., soit . . . m . . . :

De . . . m . . . à . . . m . . ., soit . . . m . . . :

De . . . m . . . à . . . m . . ., soit . . . m . . . :

Niveau de l'eau à 145<sup>m</sup> 60 plus bas que - 6<sup>m</sup> 36

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Temps de forage 12<sup>h</sup> 45 / 24 Perte d'eau { à 143,80 1100 l/heure }  
{ de 145 à 145,60 entre 200 et 50 }  
(max. à 145,60)

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-8<sup>h</sup> 30 manoeuvre, descendu trépan 730 mm 8<sup>h</sup> 30-12 et 13-18 forage, 18-18<sup>h</sup> 15 graissage 18<sup>h</sup> 15-22<sup>h</sup> 30 forage 22<sup>h</sup> 30-23<sup>h</sup> 30 remonté 23<sup>h</sup> 30-3<sup>h</sup> Préparé la soupape, abaissé le plan d'eau à - 6<sup>m</sup> 11 3<sup>h</sup> 45-5<sup>h</sup> 10 dévissage trépan 730, vissage trépan 837 mm, la plan d'eau est descendu à - 6<sup>m</sup> 56 5<sup>h</sup> 10 - Descente trépan 837 mm

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056694  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.
					142.00	1.00	<i>Grès bris fragmentaire micacé</i>
					151.00	1.60	<i>Echantillon non pourvu</i>
					.60		
<p><b>CHLOROMETRIE</b>            Eau de retour de l'injection à 145 m : 1<sup>er</sup> 010 Cl par litre</p> <p>Dureté de l'eau d'injection :            à 145 m { Entrée : 50°                              Sortie : 51°5</p>							
 056695 01656X0015							
Faulquemont, le 4 Octobre 1933 Titre du signataire: _____ <b>Le Directeur Technique :</b>							

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT  
N° 133

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 5 Octobre 1933 : 146 m 85  
          { soir } hier le 4 " 1933 : 145 m 60

Approfondissement des 24 heures { Jour 0 m 50 } Total 1 m 25  
  { Nuit 0 m 75 }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 5 m 75

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan 837 jusqu'à 146,10	
Trépan 730 de 146,10 à 146,85	

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 145 m 00 à 146 m 00 , soit 1 m 00 Grès fin rougeâtre micacé

De 146 m 00 à 146 m 85 , soit 0 m 85 Echantillon non remonté

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Perte d'eau faible variant de 0 à 260 l/heure (maximum à 146,65)  
Temps d'élargissage:  $\frac{7^h 45}{24}$  Temps de forage:  $\frac{8^h 45}{24}$  Total:  $\frac{16^h 30}{24}$

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
6-6<sup>h</sup> 15 graissage 6<sup>h</sup> 15-12 et 13-15 élargissage de 142,15 à 145,60 15 18 forage, en 837 mm 18-21<sup>h</sup> 45 changement de trépan, descendu trépan 730 mm 21<sup>h</sup> 45-23<sup>h</sup> 15 reforage fond conique 0,30 23<sup>h</sup> 15-24 et 1-6 forage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056696  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 134

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 6 Octobre 1933 148 m 80  
          { soir } hier le 5 " 1933 146 m 85

Approfondissement des 24 heures { Jour 0 m 45 } Total 1 m 95  
  { Nuit 1 m 50 }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 7 m 70

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan 730 jusqu'à 147,	
Trépan 837 de 147,20 à 148,80	

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 146 m 00 à 148 m 00 , soit 2 m 00 : Grès gris jaunatre légèrement micacé

De 148 m 00 à 148 m 80 , soit 0 m 80 : Echantillon non remonté

De . . . m . . . à . . . m . . . , soit . . . m . . . :

De . . . m . . . à . . . m . . . , soit . . . m . . . :

De . . . m . . . à . . . m . . . , soit . . . m . . . :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Perte d'eau en tre 147,50 et 148,80 variant de 250 à 750 l/heure (max. à 148,30) Niveau de l'eau à 147,20 plus bas que - 6<sup>m</sup>51

Temps d'élargissage:  $\frac{2^h 48}{24}$  Temps de forage:  $\frac{11^h 20}{24}$  Total:  $\frac{13^h 25}{24}$

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-6<sup>h</sup>15 graissage 6<sup>h</sup>15-8 forage jusqu'à 147,20 8-10<sup>h</sup>45 manoeuvre, abaissé la plan d'eau à -6<sup>m</sup>16 par soupapes 10<sup>h</sup>45-13 changement de trépan 13-15 Deessadu trépan 837 mm 15-17<sup>h</sup>15 élargissage 1,10 de 146,10 à 147,20 17<sup>h</sup>15-24 et 1-3<sup>h</sup>50 forage 3<sup>h</sup>50-6 manoeuvre - Abai le plan d'ea à -6<sup>m</sup>22

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



# CAROTTES RETIRÉES

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES				
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.		
					146.00		<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">2.00</p> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">0.80</p>	<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><i>grès fin gr. faneés, légèrement micacés</i></p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;"><i>Échantillon non remonté</i></p>	
				147.00					
				.80					
<p><b>CHLOROMETRIE.</b></p> <p>Eau de retour de l'injection à 147,20      0<sup>gr</sup>745 Cl par litre</p> <p>Dureté de l'eau d'injection. -</p> <p style="margin-left: 150px;">à 147<sup>m</sup>20 (Entrée: 29°)</p> <p style="margin-left: 150px;">                  (Sortie: 39°)</p>									



056699  
01656X0015

Faulquemont, le 6 Octobre 1933

Titre du signataire: \_\_\_\_\_  
**Le Directeur Technique :**

# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° 135

PROFONDEURS  
à 6 heures {  
  matin  
  soir }  
aujourd'hui le 7 octobre 1939: 148 m 80  
hier le 6 " 1939: " m "

Approfondissement des 24 heures {  
  Jour ..... m .....  
  Nuit ..... m ..... } Total 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 7 m 70

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Niveau de l'eau descendu en 27 heures de -6<sup>m</sup> 24 à -9<sup>m</sup> 17

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
6-20 Essais de démontage du trépan à froid et à chaud sans résultats. Coupé le manivelle au-dessus du filetage change le câble de battage

### TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+0.50	-28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.16	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056700  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 136

PROFONDEURS  
 à  
 6 heures { matin } aujourd'hui le 8 Octobre 1933: 148 m 80  
 { soir } hier le 7 " 1933. m

Approfondissement { Jour ..... m ..... } Total 0 m 00  
 des 24 heures { Nuit ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 7 m 70

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
837 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc. } Niveau de l'eau descendu en 48 heures de - 6<sup>m</sup>22 à - 10<sup>m</sup>95 puis remonté en 24 heures de - 10<sup>m</sup>95 à - 9<sup>m</sup>06

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations } 6-21<sup>h</sup>30 transport masse tiges et raccords de la gare au sondage. Transport des masse tiges sur le chantier - Assemblage et blocage des filetages. 2 21<sup>h</sup>30-1 Vissé te descendu trépan 730 mm 1-2 repas 2-6 Nettoyage de la chaudière

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-10 <sup>o</sup> ,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					





SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 138

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 10 Octobre 1933: 151 m 60  
          { soir } hier le 9 " 1933: 148 m 80

Approfondissement { Jour 1 m 70 }  
des 24 heures { Nuit 1 m 10 } Total 2 m 80

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 10 m 50

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan 730 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 148 m 80 à 149 m 00, soit 1 m 00 grès fin jaunâtre micacé

De 149 m 00 à 150 m 00, soit 1 m 00 grès très fin blanc jaunâtre micacé

De 150 m 00 à 151 m 60, soit 1 m 60 échantillon non remonté

De ..... m ..... à ..... m ....., soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ....., soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau descendu de - 9<sup>m</sup>21 à 10<sup>m</sup>15 en 8 heures (trous à 151,60)  
Perte d'eau variant de 160 l/heure (151<sup>m</sup>) à 700 l (149,30)  
Temps de forage : 24

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-7<sup>h</sup>15 Manoeuvre 7<sup>h</sup>15-8<sup>h</sup>45 reforage fond conique 0<sup>m</sup>30 8<sup>h</sup>45-12 et 13 à 18 forage 18-18<sup>h</sup>15 graissage 18<sup>h</sup>15-21<sup>h</sup>15 forage 21<sup>h</sup>15-24 abaissé la plan d'eau à - 9<sup>m</sup>21 24-1 repas 1-2<sup>h</sup>30 changement de trépan. Il manque une rondelle de 14 mm pour le 2<sup>e</sup> trépan 2<sup>h</sup>30-6 forgeage du trépan - Attente pour descendre même

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 750 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056704  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 138

PROFONDEURS  
 à aujourd'hui le 11 octobre 1937: 156 m 10  
 6 heures { matin  
 soir } hier le 10 " 1937: 151 m 60

Approfondissement des 24 heures { Jour 5 m 25  
 Nuit 1 m 25 } Total 4 m 10

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 11 m 10

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan 730 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 110 m 10 à 111 m 10, soit 1 m 10 : grs bris de poutres usées

De 111 m 10 à 114 m 10, soit 3 m 00 : grs bris de poutres usées (certaines dans les cotés ailliers)

De m à m, soit m : de 112 à 150 traversant bris probablement de rebouillage)

De 114 m 10 à 116 m 10, soit 2 m 10 : 2 caillillons non remontés

De m à m, soit m :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau d'eau demandé en 8<sup>h</sup> 1/2 de - 9<sup>h</sup> 1/2 à - 10<sup>h</sup> 1/2 (trou à 113, 20)

Temps de forage : 11<sup>h</sup> 25

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6. 9<sup>h</sup> 1/2 rien et descende le trépan 9<sup>h</sup> 1/2 - 12 et 13-18<sup>h</sup> forage 18-18<sup>h</sup> 1/2 gainage  
 18<sup>h</sup> 1/2 - 20<sup>h</sup> forage 22 - 23<sup>h</sup> 30 manœuvre 23<sup>h</sup> 30 - 20<sup>h</sup> 30 abaisse le plan à - 9<sup>h</sup> 1/2  
 20<sup>h</sup> 30 - 1<sup>h</sup> 30 trépan 1<sup>h</sup> 30 - 6 attache rondelle pour passer le trépan

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	10.59	- 21.96		29.13	
2e 810 m/m	- 27.07	- 106.16		79.16	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056706  
01656X0015



# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° *139*

**PROFONDEURS**  
à *12 Octobre* 1933: *161 m 50*  
hier le *11* 1933: *161 m 50*

6 heures { **matin**  
**soir**

Approfondissement des 24 heures { Jour *3 m 00*  
Nuit *2 m 50* } Total *5 m 50*

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: *20 m 50*

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
<i>70-72</i>	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
<i>Trépan droit</i>

## DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De *159 m 00* à *119 m 10*, soit *5 m 00*: *grès bis lui poudré micacé*

De *119 m 00* à *161 m 50*, soit *4 m 50*: *Schaukeller non paouli*

De ..... m. à ..... m., soit ..... m.:

De ..... m. à ..... m., soit ..... m.:

De ..... m. à ..... m., soit ..... m.:

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

*Niveau de l'eau descendu en 1<sup>h</sup> 1/2 de 9<sup>h</sup> 21 à 9<sup>h</sup> 33 (bon à 119,90)*  
*Yock d'eau venant de 200 d'après l'heure (maximum à 117<sup>m</sup>)*  
*Temps de fraie =  $\frac{10^m 70^s}{210}$*

Interruption dans le travail

Durée et Motifs

Observations

*6-9<sup>h</sup> 15 Propage du bépan 9<sup>h</sup> 15-11 manoeuvre 11-12 fraie 12-13 repos 13-13<sup>h</sup> 45 fraie 13<sup>h</sup> 45-14<sup>h</sup> 15 évacuer sand plus rous le feu 14<sup>h</sup> 15-18 fraie 1<sup>h</sup> 15 fraissage 11<sup>h</sup> 15-20 fraie 20-20<sup>h</sup> 45 manoeuvre 20<sup>h</sup> 45-21<sup>h</sup> 45 abaisser le plan d'eau 21<sup>h</sup> 45-21<sup>h</sup> 45-22 danger out de bépan 23-24 manoeuvre 25-26 fraie 27-28 fraie 29-30 fraie*

*5-6 rupture câble de battage*

## TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er <i>900 m/m</i>	<i>+ 0.59</i>	<i>- 28.96</i>		<i>29.13</i>	
2e <i>850 m/m</i>	<i>+ 24.10</i>	<i>- 116.56</i>		<i>79.13</i>	
3e ..... m/m					
4e ..... m/m					
5e ..... m/m					
6e ..... m/m					
7e ..... m/m					



056708  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.
				117.00			
						5.00	grès très fin granulaire micacé
				119.00			
						2.50	Échantillon non remonté
				161.10			
<p><i>Chlorométrie:</i>            Eau de retour de l'injection à 119 m 90 0 9.532 Cl par litre</p> <p><i>Dureté de l'eau d'injection</i>            @ 119 m 90 { Enduit = 79°                              { Soluté = 29°</p>							
 056709 01656X0015							
Faulquemont, le 14 Octobre 1933 Titre du signataire: Le Directeur Reconnu.							

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 140

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 13 octobre 1933: 166 m 35  
          { soir } hier le 12 1933: 164 m 10

Approfondissement { Jour 2 m 65 }  
des 24 heures { Nuit 2 m 20 } Total 4 m 85

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 25 m 25

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
702	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan droit

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 159 m 00 à 165 m 00, soit 6 m 00. gr. fin gr. faiblement micacé -  
De 165 m 00 à 166 m 35, soit 1 m 35. Sableillon non remués  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....  
De ..... m. .... à ..... m. ...., soit ..... m. ....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Niveau d'eau d'écoulement en 1/2 de - 9<sup>h</sup>26 à - 9<sup>h</sup>33 (trou à 164, 11")  
Perte d'eau venant de 400 à 1100 l'heure (max. à 162")  
Recours de forage: 13<sup>h</sup>45 - 20


Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations  
6-10 réparation de câble 10-12 et 13-16<sup>h</sup>45 - Forage 16<sup>h</sup>45 - Buissonnement  
18-19 alourdi le plan avec 2 2<sup>h</sup>26 19-21<sup>h</sup>30 change et descente de  
Trépan 21<sup>h</sup>30 - 24 et 24-6 forage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+0.59	- 28.96		29.13	
2e 810 m/m	- 24.00	- 15.50		79.16	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



# CAROTTES RETIRÉES

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.
				119.00	6.00		gris fin gris jaunâtre légèrement micacé
				165.00	1.35		Éclatiller non remonte
				166.75			
<p><i>Chlorométrie :</i>  <i>Eau de retour de l'injection à 164,60</i></p> <p><i>Dureté de l'eau d'injection</i>  <i>à 164,60</i></p> <p style="margin-left: 150px;"> <i>Entrée : 28°</i>  <i>Sortie : 39°</i> </p>							<p style="text-align: center;"><i>0,9° 49 cl par litre</i></p>
 056711 01656X0015							<p>Faulquemont, le <i>1<sup>er</sup> Octobre</i> 1933</p> <p>Titre du signataire: <i>Le Directeur technique</i></p>

**SONDAGE de Créhange No 2**

**RAPPORT**

N° 149

PROFONDEURS à   
 6 heures {   
 matin { aujourd'hui le 10 Octobre 1933: 170 m 10   
 soir { hier le 11 " 1933: 166 m 35

Approfondissement des 24 heures {   
 Jour 2 m 35   
 Nuit 1 m 10 } Total 3 m 45

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 29 m 10

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
Trépan droit	

**DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)**

De 165 m 00 à 166 m 10, soit 1 m 10 : gr. li. micac rougeâtre  
 De 166 m 00 à 167 m 10, soit 1 m 10 : gr. li. p. blanche micac, flu. dur  
 De 167 m 00 à 170 m 10, soit 3 m 10 : sch. argill. non recouverte  
 De ..... m. .... à ..... m. ...., soit m. .... :  
 De ..... m. .... à ..... m. ...., soit m. .... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau descendu de - 9m15 à - 9m18 en 1m45 (livre à 170, 10)  
 Tête d'eau variant de 200 à 1.100 l (mar. à 170, 10)  
 Coeur de sonde: 10m45

Interruption dans le travail  
 Durée et Motifs  
 Observations

6-6m45 forage 6m45-6m45 forage 1m45-2m45 forage 1-2m45 clair fland. eau à - 9m18 8m10.  
 1m45 dans le trou au niveau 12m20-13m20 pas 13m20-18m20 forage 18-18m20 forage  
 17m20-22m45 forage 22m45-22m45 manœuvre 22m45-2m45 dans le coll. de manœuvre  
 2m45-5m6 forage 5m6-5m6 dans le fland. eau à - 9m18 5-6 dans le trou

**TUBAGES**

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 200 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 170 m/m	- 27.00	- 116.13		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056712  
 01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.
				165.00			
				166.80	1.00		fin fine sable au poudrâtre
				167.00	1.00		fin de gr. blanchâtre avec fines deuv
						3.10	Echantillon non pomé
				170.10			
<p>Algorithme:</p> <p>Eau de retour de l'injection à 169m:</p> <p>Dureté de l'eau d'injection:</p> <p style="margin-left: 20px;">à 189m: { Dureté: 28°</p> <p style="margin-left: 20px;">          { Surtout: 28°</p>							0.9 x 16 Q par litre



056713  
01656X0015

Faulquemont, le 16 Octobre 1933

Titre du signataire: le Directeur technique

*J. Romber*

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 142

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 15 Octobre 1933: 173 m 45  
          { soir } hier le 14 " 1933: 170 m 10

Approfondissement des 24 heures { Jour 8 m 25 } Total 3 m 35  
  { Nuit 1 m 10 }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 31 m 35

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
7302	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan broché

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 167 m 00 à 172 m 00, soit 5 m 00: gr. fin silice gr. blancâtre  
De 172 m 00 à 173 m 45, soit 1 m 45: 6 cailloux non remontés  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Niveau descendu de - 9<sup>h</sup> 00 à - 10<sup>h</sup> 10 en 1 heure (trou à 172, 35)  
Niveau remonté de - 10<sup>h</sup> 26 à - 8<sup>h</sup> 49 en 27 heures (trou à 173, 45)  
Vert. d'eau remonté de 6<sup>h</sup> 00 à 11<sup>h</sup> 10 (mat. à 172)  
Temps de forage: 13<sup>h</sup> 30

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
6-8<sup>h</sup> 30 Forage et descente de trépan 8<sup>h</sup> 30 - 12 - 13 - 18 forage 18-19<sup>h</sup> 11 mauvaise  
19<sup>h</sup> 11 - 20<sup>h</sup> 11 abaisse le plan d'eau à - 9<sup>h</sup> 36 2<sup>h</sup> 40 = 28 minutes sur 21 - 24 et 1 - 4  
forage 4 - 5 mauvaise 5 - 6 abaisse le plan d'eau à - 10<sup>h</sup> 26

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1e 900 m/m	+ 0.17	- 21.96		24.13	
2e 850 m/m	- 27.55	- 166.13		79.18	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056714  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

100 FR. (NOV. SAINT AUG.) 348

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES			
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.	
				167.00	5.00	1.45	<i>grès lui au sud qu'il faut être</i> <i>Échantillon incomplet</i>	
				172.00				
				173.45				



Faulquemont, le 17 Octobre 1939  
 Titre du signataire: Le Directeur  
*[Signature]*

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 143

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 17 Octobre 1933 : 176 m 00  
          { soir } hier le 16 " 1933 : 173 m 45

Approfondissement des 24 heures { Jour 2 m 45 } Total 2 m 55  
  { Nuit 0 m 10 }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 34 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan droit

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 172 m 00 à 173 m 00, soit 1 m 00 grès fin micacé grès jaunâtre  
De 173 m 00, à 176 m 00, soit 3 m 00 Echantillon non remonté  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Niveau de l'eau remonté de - 12,23 à - 11,38 en 6<sup>h</sup>30 (trou à 176)  
Perte d'eau 1100 l/heure à 174 m 1000 l/heure à 175,50  
Temps de forage :  $\frac{5^h50}{24}$  Densité eau lourde : 1,01

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-10<sup>h</sup>30 manoeuvre 10<sup>h</sup>30-11<sup>h</sup>30 reforage 11<sup>h</sup>30-12 et 13-18 forage  
18-18<sup>h</sup>30 graissage 18<sup>h</sup>30-18<sup>h</sup>50 forage 18<sup>h</sup>50-20<sup>h</sup>30 manoeuvre 20<sup>h</sup>30-  
22 abaisse le plan d'eau à - 12m23 22-4<sup>h</sup>30 changé le trépan- Viss  
le trépan 837 mm 4<sup>h</sup>30-4<sup>h</sup>50 pris échantillon d'eau par soupape au  
fond 4<sup>h</sup>50-6 Descendu le trépan 837 mm

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 <sup>m/m</sup>	+ 0.59	28.96		29.53	
2e 850 <sup>m/m</sup>	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056716  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.
					172.00		<i>qui fut mis en place qui jamais</i>
					173.00		
						1.00	<i>Echantillon non remonté</i>
					176.11		
	CHLOROMETRIE						
					Eau de retour del'injection à 174 m		0 <sup>gr</sup> 372 Cl par litre
					Soupape au fond à 176 m		0 <sup>gr</sup> 381 Cl par litre
					Dureté de l'eau d'injection:		
					à 154 m {	Entrée : 29 <sup>05</sup>	
					Sortie : 35		



056717  
01656X0015

Faulquemont, le 18 Octobre 1933

Titre du signataire: \_\_\_\_\_  
Le Directeur Technique :

*[Signature]*

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 144

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 18 octobre 1933: 176 m 00  
          { soir } hier le 17 " 1933 " " "

Approfondissement { Jour ..... m ..... } Total 0 m 00  
des 24 heures { Nuit ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 34 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan 837 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 173 m 00 à 176 m 00, soit 3 m 00 : Grès fin micacé gris jaunâtre

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Temps d'élargissage :  $\frac{10^h 40}{24}$   
Élargissage en 837 mm de 143,80 à 157,35 : 8<sup>m</sup>58

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
6-7 Descente trépan 837 mm 7-9<sup>h</sup>45 reforage de 138-148,80 9<sup>h</sup>45-12 et 13-16<sup>h</sup>15 élargissage 16<sup>h</sup>15-19<sup>h</sup>50 rupture de tige - sauvatage 18<sup>h</sup>50-24 élargissage 24-1 repas 1-5 changé le trépan, vissé le trépan 730 mm 5-6 Descente trépan

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 <sup>n</sup> /m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 <sup>n</sup> /m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056718  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 145

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 19 Octobre 1933: 180 m 00  
          { soir } hier le 18 " 1933: 176 m 00

Approfondissement { Jour 1 m 35 }  
des 24 heures { Nuit 2 m 65 } Total 4 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
trépan droit 730 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 176 m 00 à 177 m 00, soit 1 m 00 : grès fin micacé gris jaunâtre

De 177 m 00 à 180 m 00, soit 3 m 00 : Echantillon non remonté

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Perte d'eau à l'heure: 930 l à 176,50 - 1830 l à 177 m - 250 l à 178 - 80 l à 178,30 - 0 l à 178,60 - 1370 l à 179 et 580 l à 180 m.

Le niveau de l'eau abaissé à - 12<sup>m</sup> 37 n'a pas bougé en 3<sup>h</sup> 1/4 (trou 180 m. Temps de forage : 11<sup>h</sup> 45 / 24)

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-7<sup>h</sup> 15 descendu trépan 730 mm 7<sup>h</sup> 15-12 reforage de 157,35 à 176 (trépan un peu trop fort) 12-13 repas 13-16<sup>h</sup> 30 forage 16<sup>h</sup> 30-17 ajouté une tige 17-18 forage 18-18<sup>h</sup> 20 graissage 18<sup>h</sup> 20-24 et 1-2<sup>h</sup> 35 forage 2<sup>h</sup> 35-4<sup>h</sup> 30 manoeuvre 4<sup>h</sup> 30-6 abaissé le plan d'eau à - 12<sup>m</sup> 37

TUBAGES


DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056720  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

IMP. FR. (IMP.) SAINT-AUGUSTIN 348

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Redage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES			
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.	
					176.50		1.00	grès fin micacé gris jaunâtre
					177.00			
						3.00	Échantillon un peu mou	
					180.00			
	CHLOROMETRIE							
	Eau de retour de l'injection à 176,50					0 <sup>gr</sup>	355 Cl par litre	
	Dureté de l'eau d'injection ;							
				à 176 <sup>m</sup> 50	(Entrée : 29° (Sortie : 36°			
	 056721 01656X0015							

Faulquemont, le 20 Octobre 1933  
 Titre du signataire :  
 Le Directeur Technique :

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 146

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin }  
          { soir }  
          { aujourd'hui le 20 Octobre 1933 180 m 00 }  
          { hier le 19 " 1933 " m " }  
Approfondissement { Jour ..... m ..... }  
des 24 heures { Nuit ..... m ..... } Total 0 m 00  
Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 38 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
élargissage trépan 837

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De 177 m 00 à 180 m 00, soit 3 m 00; grès fin micacé gris  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Élargissage de 157,35 à 165,35 : 8<sup>m</sup>00  
Temps d'élargissage :  $\frac{13^h 45}{24}$

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations  
6-11 changement de trépan. Descendu trépan 837 mm 11-12 et 13-14  
reforage de 138 à 157,35 14-15<sup>h</sup>45 élargissage 15<sup>h</sup>45-16<sup>h</sup>20 réparation courroie 16<sup>h</sup>20-18 élargissage 18-18<sup>h</sup>15 graissage 18<sup>h</sup>15-24 e  
1-5 élargissage 5-6 manoeuvre

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056722  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES		
	Tête	Pied	rodée	tirée	Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc.
				177.00	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 30px; background-color: #e0e0e0; margin: 0 auto;"></div>	3.00	<i>grès fin micacé gris</i>
				180.00			
CHLOROMETRIE							
, Eau de retour de l'injection à 180 m					0.81 319 Cl par litre		
 056723 01656X0015							
					Faulquemont, le <u>21</u> Octobre 193 <u>3</u>		
					Titre du signataire: _____		
					Le Directeur Technique :		

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 147

PROFONDEURS  
 à  
 6 heures { matin } aujourd'hui le 21 Octobre 1933: 180 m 00  
 { soir } hier le 20 " 1933. " m "

Approfondissement des 24 heures { Jour ..... m ..... } Total 0 m 00  
 { Nuit ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
<b>élargisseur 840 mm</b>

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
 Trou élargi en 840 mm jusqu'à 127<sup>m</sup> 10  
 " " 837 " " 165,35

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
 6-15<sup>h</sup> 15 Dévissé trépan 837 mm - Vissé et descendu élargisseur 840 avec trépan 730 mm 15<sup>h</sup> 15-18 et 18<sup>h</sup> 50 à 24 élargissage 24-1 repas 1-6 élargissage

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,57	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	-27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056724  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

No 148

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 20 Octobre 1933: 180 m 00  
          { soir } hier le 21 " 1933: " m "

Approfondissement des 24 heures { Jour m } Total 1 m 10  
  { Nuit m }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 2	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Élargisseur 840 2

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m à m, soit m :  
De m à m, soit m :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
{ Trou élargi en 840 2 à 127,10 à 162,55  
" " en 737 m jusqu'à 165,95

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
{ 6-6<sup>h</sup>15 grainage 6<sup>h</sup>15-12, 13-14, 1-5<sup>h</sup>30 élargissage 5<sup>h</sup>30-8 manoeuvre

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	-28.96		29.53	
2e 850 m/m	-21.00	-106.56		179.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					





SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 149

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 20 Octobre 1933. 170 m 00  
          { soir } hier le 23 " 1933. " m "

Approfondissement des 24 heures { Jour ..... m ..... } Total 0 m 00  
  { Nuit ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan pointu 837 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
Cone élargi en 840 mm jusqu'à 169.55  
Cone élargi en 837 mm jusqu'à 170.45

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
6-15 puissance. Devise élargisseur. Fût et descente trepan 837 mm  
Ouvr à 157 m 15-19 m 15 puissance de 157 à 165 m 35 19 m 15. et 1-6  
élargissage en 837 de 165.35 à 170.45 = 5.10

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	- 27.11	- 106.56		79.56	
3e ..... m/m					
4e ..... m/m					
5e ..... m/m					
6e ..... m/m					
7e ..... m/m					



056728  
01656X0015



# SONDAGE de Créhange No 2

# RAPPORT

N° \_\_\_\_\_

**PROFONDEURS**

à  
6 heures } **matin** } aujourd'hui le *21 Octobre* 193*3*: *1 00* m *00*  
                } **soir** } hier le *20* ' ' ' ' 193*3*: ' ' m ' '

**Approfondissement  
des 24 heures**

{ Jour ..... m..... }  
{ Nuit ..... m..... } Total ..... *0* m *00*

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : ..... *51* m *90*

**DIAMÈTRES**

Fonds du trou	Carottes
---------------	----------

*70<sup>mm</sup>*

**MODE DE TRAVAIL  
Trépan et Couronne**

*Trépan 837*

*élargisseur 840*

### DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m..... à ..... m..... , soit ..... m..... :  
De ..... m..... à ..... m..... , soit ..... m..... :  
De ..... m..... à ..... m..... , soit ..... m..... :  
De ..... m..... à ..... m..... , soit ..... m..... :  
De ..... m..... à ..... m..... , soit ..... m..... :

Renseignements divers  
sur la dureté, la couleur  
du curage, le niveau de  
l'eau dans le trou, etc.

*pour élargi en 837 jusqu'à 171<sup>m</sup>11*

*840 " " 166<sup>m</sup>90*

Interruption  
dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

*6-10<sup>m</sup>30 élargissage en 837 jusqu'à 171<sup>m</sup>11 10<sup>m</sup>30 - 16<sup>m</sup>00 manoeuvre  
des couronnes et élagueur 16<sup>m</sup>11-21 et 1-6 élargissage en 840 de  
162<sup>m</sup>80 à 166<sup>m</sup>90*

### TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er <i>900</i> m/m	<i>+ 0.59</i>	<i>- 28.96</i>		<i>29.13</i>	
2e <i>850</i> m/m	<i>- 24.08</i>	<i>- 106.16</i>		<i>79.56</i>	
3e ..... m/m					
4e ..... m/m					
5e ..... m/m					
6e ..... m/m					
7e ..... m/m					



056730

01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 117

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 26 Octobre 1933 : 180 m 00  
          { soir } hier le 25 " 193 " " m "

Approfondissement des 24 heures { Jour m } Total 0 m 00  
  { Nuit m }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 88 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
780 mm	

MODE DE TRAVAIL	
Trépan et Couronne	
élargisseur	840 mm
trépan	780 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
*Eprou élargi en 840 mm jusqu'à 167' 25"*

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
*0.940 élargissage en 840 jusqu'à 167' 25" - 9' 20" - 11" 13 manœuvre descendu trépan 837. Il ne pass pas au 1600 + des hiler 710 mm dans prop' prof large (840 mm) 15' 13 - 25° remonte. Descend trépan 780 mm 20 - 22 et 1 - 5" 10 refilage 780 mm jusqu'à 180' 00 5' 10 - 6 manœuvre.*

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 21.96		22.13	
2e 800 m/m	- 24.58	- 106.56		79.16	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056732  
01656X0015

# CAROTTES RETIRÉES

Numéros des Carottes	Profondeurs d'après Rodage		LONGUEURS		DÉTAILS DES CAROTTES			
	Tête	Pied	rodée	tirée		Coupe	Épaisseurs	Détails des bancs, inclinaisons, etc. . .



056733  
01656X0015

Faulquemont, le 27 Octobre 1933  
Titre du signataire: Le Directeur technique

SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 153

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 28 octobre 1933: 180 m 00  
          { soir } hier le 27 " 1933: 180 m 00

Approfondissement des 24 heures { Jour ..... m ..... } Total ..... 0 m 00  
  { Nuit ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: ..... 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carotte
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan 837 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Trou élargi en 837 mm jusqu'à 176m95

Interruption dans le travail  
Durée et Motifs  
Observations

6-12<sup>h</sup>30 et 13<sup>h</sup>30-19<sup>h</sup>15 élargissage 19<sup>h</sup>15-20<sup>h</sup>15 réparation à la poulie de la locomobile 20<sup>h</sup>15-22 élargissage 22-24<sup>h</sup>30 rupture de la poulie de la locomobile, remonte trépan 1<sup>h</sup>30-6 forgeage du trépan

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	-27.00	-106.56		79.56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056734  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 154

PROFONDEURS  
 à  
 6 heures { matin } aujourd'hui le 29 Octobre 1933 180 m 00  
 { soir } hier le 28 " 1933 " m "

Approfondissement des 24 heures { Jour ..... m ..... } Total 0 m 00  
 { Nuit ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-6 Démonté la poulie de la locomobile - Assemblé les tubes 750 mm 2 par 2

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 <sup>m</sup> /m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 <sup>m</sup> /m	-27.00	-106.56		79.56	
3e ..... m/m					
4e ..... m/m					
5e ..... m/m					
6e ..... m/m					
7e ..... m/m					



056736  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 155

PROFONDEURS  
à  
6 heures { matin } aujourd'hui le 31 octobre 193<sup>3</sup> : 180 m 00  
          { soir } hier le 30 2 193<sup>3</sup> " m "

Approfondissement des 24 heures { Jour ..... m ..... } Total 0 m 00  
  { Nuit ..... m ..... }

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois : 38 m 90

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Trépan 837 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc. { Trou élargi en 837 mm jusqu'à 177,55

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations { 6-11<sup>h</sup>15 Assemblage tubes 750 mm, 2 par 2 11<sup>h</sup>15-12 et 13-15<sup>h</sup>15 montage de la poulie de la locomobile 15<sup>h</sup>15-18 Vissé et descendu trépan 837 mm 18-4<sup>h</sup>15 reforage de 168,95 à 176,95 4<sup>h</sup>15-6 élargissage 0,60

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0,59	- 28,96		29,53	
2e 850 m/m	-27,00	-106,56		79,56	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056738  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 156

PROFONDEURS à *aujourd'hui le 1<sup>er</sup> Novembre 1933: 180 m 00*  
 6 heures { *matin*  
 { *soir* } *hier le 31 Octobre 1933: 180 m 00*

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
<i>730 Z</i>	

Approfondissement des 24 heures { Jour ..... m ..... } Total *0 m 00*  
 { Nuit ..... m ..... }

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
<i>trépan 837 Z</i>
<i>largisseur 840 Z</i>

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: *38 m 90*

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
*Trou élargi en 837 Z jusqu'à 179' 70*  
*840 Z 169' 35*

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations  
*6-12-13-18 élargissage en 837 Z jusqu'à 179' 70 18-24 et 1-2 manoeuvre*  
*descend élargisseur 2-2' 35 rétrécir 0' 40 2' 35-5' 30 élargissage de*  
*167' 25 à 169' 35 5' 30 - 6 Rendu à l'air à tubage*

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er <i>910 m/m</i>	<i>+ 0.59</i>	<i>- 28.96</i>		<i>29.53</i>	
2e <i>850 m/m</i>	<i>- 27.10</i>	<i>- 106.56</i>		<i>79.56</i>	
3e ..... m/m					
4e ..... m/m					
5e ..... m/m					
6e ..... m/m					
7e ..... m/m					



056740  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 157

PROFONDEURS  
à 6 heures {  
  matin {  
  soir {  
  aujourd'hui le 3 Novembre 1933 180m 00  
  hier le 2 " 1933 180m 00

Approfondissement des 24 heures {  
  Jour ..... m .....  
  Nuit ..... m .....  
  Total ..... 0 m 00

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: ..... 0 m 00

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
730 mm	

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
Élargisseur 840 mm

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m ..... :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.  
 Trou élargi en 837 mm jusqu'à 179,70  
 " " " 840 mm " 178,00

Interruption dans le travail  
 Durée et Motifs  
 Observations  
 6-7<sup>h</sup>30 Descente élargisseur 7<sup>h</sup>30-12, 13-24 et 1-6 élargissage en 840 mm de 169,35 à 178 m

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er ..... 900 <sup>m/m</sup> .	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e ..... 850 <sup>m/m</sup> .	+ 27.00	- 106,56		79.56	
3e ..... m/m .					
4e ..... m/m .					
5e ..... m/m .					
6e ..... m/m .					
7e ..... m/m .					





SONDAGE de Créchange No 2

RAPPORT

N° 158

PROFONDEURS à  
 6 heures { matin } aujourd'hui le 4 Novembre 1933: 180 m 00  
 { soir } hier le 3 " 1933: " m "

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
8372	

Approfondissement des 24 heures { Jour ..... m ..... } Total ..... 0 m 00  
 { Nuit ..... m ..... }

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne
<i>trépan 8372 m</i>

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: ..... 0 m 00

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....  
 De ..... m ..... à ..... m ..... , soit ..... m .....

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

*11-15 injection 11-15-12 et 13-16 "30 remonte l'élargissement descendant le heur 8372  
 16-20 "25 palpage de 175 à 179 po 21-24 élargissement de 179 po à 180 m - 24 injection  
 45/56 manoeuvre*

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond' des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 900 m/m	+ 0.59	- 28.96		29.53	
2e 850 m/m	- 27.10	- 106.58		79.58	
3e m/m					
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056744  
01656X0015



SONDAGE de Créhange No 2

RAPPORT

N° 159

PROFONDEURS à aujourd'hui le 5 Novembre 1933: 180 m 00  
 6 heures { matin }  
 { soir } hier le 4 " 1933 " m "

DIAMÈTRES	
Fonds du trou	Carottes
P 377	

Approfondissement des 24 heures { Jour m } Total 0 m 00  
 { Nuit m }

MODE DE TRAVAIL
Trépan et Couronne

Approfondissement depuis le 1<sup>er</sup> du mois: 0 m 05

DÉSIGNATION DES TERRAINS RECOUPÉS (Voir détail au dos)

De m à m, soit m :  
 De m à m, soit m :

Renseignements divers sur la dureté, la couleur du curage, le niveau de l'eau dans le trou, etc.

Interruption dans le travail Durée et Motifs Observations

6-9<sup>h</sup> 30 Prépare le clavier de P<sup>2</sup> 9<sup>h</sup> 30 - 12<sup>h</sup> Descend le dallon jusqu'à 179.17 Remonte  
 12-13<sup>h</sup> repas 13-13<sup>h</sup> 41 Préparation pour tubage 13<sup>h</sup> 45-24 tubage 24.1 repas 1-6  
 tubage Descend 10<sup>h</sup> 41 de tubage 210 Z

TUBAGES

DÉSIGNATION des tubages et Diamètre	Profond <sup>r</sup> des Tubages		Longueur des Tubages		OBSERVATIONS
	Tête	Pied	descendue	totale	
1er 9 00 m/m	+ 0.59	- 2896		27.13	
2e 8 50 m/m	- 27.08	- 116.53		79.52	
3e 117 m/m			10.241		
4e m/m					
5e m/m					
6e m/m					
7e m/m					



056746  
01656X0015

