

2 – DESCRIPTION DE L'OUVRAGE A LA DATE DE REDACTION DU DOSSIER**2.1. Situation géographique**

- Département : Nord (59)
- Commune : DENAIN
- Référence Cadastre : DOM. PUB.
- Coordonnées Lambert Nord : X = ~~674 732~~ **674 733**
Y = ~~292 351~~ **292 353** (Correction au 09/07/2009)
Z = + 34

2.2. Situation immobilière

- Propriétaire du terrain : DOMAINE PUBLIC
- Servitude : Non Actée

2.3. Contraintes

- P.O.S. : P.L.U. (règlement national d'urbanisme)
- Contraintes : Zone d'intervention de 30 m de rayon et sa servitude d'accès (voir document de la Drire joint en annexe)
- Mesures de surveillance : Aucune (car puits localisé par DDE, mais non matérialisé)

2.4. Situation administrative

- Vis à vis de la Police des Mines : Abandonné avant 1909.

2.5. Description

- Ouverture : 1826
- Fermeture (Remblayage) : 1895