

03724X0036

Ministère de l'Agriculture

S.R.A.E

N° de classement :

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Type(s) d ouvrage(s) : source

Nombre : 1

Fiche n° :

Date de mise à jour : 16.11.89

Par M. PERROT N.

### SITUATION GÉOGRAPHIQUE

DÉPARTEMENT : Hte MARNE

ARRONDISSEMENT : CHAUMONT

CANTON : NOGENT

COMMUNE : POINSON - les NOGENT

DESIGNATION : S<sup>te</sup> de la Vignelle 2

ACCESSIBILITE : pres. bois

UTILISATION : AEP

CARTE(S) GÉOLOGIQUE(S) : N° 98

N° 872

INDICE DE CLASSEMENT SGN N° 872

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : 3 autres sources alimentent la commune

FEUILLE IGN AU : 1/25 000

DE : NOGENT 3-4

PLAN CADASTRAL :

SECTION :

PARCELLE :

COORDONNÉES LAMBERT - X : 826,38 Y : 336,44

COTE AU SOL (NGF) - Z : 417

REPERE :

COTE :

AU 1/80 000

FEUILLE : CHATILLON

AU 1/50 000

FEUILLE : NOGENT

N° DU 8<sup>ème</sup> 4

N° D'ENTRÉE AUX ARCHIVES : 36

### SITUATION ADMINISTRATIVE

MAÎTRE D'OUVRAGE : commune

PROPRIÉTAIRE EN :

MAÎTRE D'OEUVRE : DDAF 52

TRAVAUX SUIVIS OU CONSEILLÉS PAR : DDAF 52

TRAVAUX EXÉCUTÉS 1<sup>ère</sup> PHASE PAR :

ANNÉE :

2<sup>ème</sup> PHASE PAR :

ANNÉE :

3<sup>ème</sup> PHASE PAR :

ANNÉE :

ORGANISME(S) DÉTENTEUR(S) DE DOCUMENTS :

EXPLOITATION - GESTION : C<sup>ne</sup>

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : p.p. tot. desservie = cette s<sup>te</sup> alimente 3 maisons -

### ENVIRONNEMENT NATUREL

MORPHOLOGIE : flanc de coteau.

PÉDOLOGIE - NATURE DU SOL (ÉPAISSEUR, CARACTÉRISTIQUES) :

GÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE :

STRATIGRAPHIE (FORMATIONS CONCERNÉES)	NATURE	ÉPAISSEUR MOYENNE (M)
BAJOCIEN sup.	Cal. m. mic. calc. oolithique, m. calc.	70
BAJOCIEN inf. et moy.	calc. à Poly pers. Oolith. cennabine	65
TDARCIEN sup.	minera. de fer oolithique	6
TDARCIEN inf.	marne, arg. et schistes carbon.	65

AQUIFÈRE(S) SOLlicité(S) : Bajocien sup.

TYPE : fœval + karstique

TYPE :

TYPE :

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : nappe libre.

### OCCUPATION DU SOL

SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT :

FORÊTS :

PRAIRIES :

CULTURES :

ACTIVITÉS AGRICOLES - SUR LE BASSIN VERSANT : bois - pâtures

- A PROXIMITÉ DU POINT D'EAU : bois

ACTIVITÉS HUMAINES, INDUSTRIELLES - SUR LE BASSIN VERSANT :

- A PROXIMITÉ DU POINT D'EAU :

REJETS - ASSAINISSEMENT - VULNÉRABILITÉ :



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- DESCRIPTION DE LA ZONE D'EMERGENCE = 5<sup>e</sup> de débordement à flanc de coteau -

- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS = puits maçonné, dépassant de 1m/sol -  
On y accède par le dessus à l'aide d'1 plaque en fonte (bloquée lors de notre visite)  
- 1 drain récupère l'eau sous le coteau.  
- 1 conduite de départ alimente 3 maisons en contrebas.  
- le trop plein se divise en contrebas.

# JUGEMENT SYNTHETIQUE ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (sous forme d'un résumé)

(EXPLOITATION, PROTECTION, PIEZOMETRIE, PHYSICO-CHIMIE, BACTERIOLOGIE, ETC...)

- eau normalement minéralisé  
- bonne qualité bactériologique  
- exploitation par pante.

# TEST DE DEBIT

Date					
Méthode de mesure					
Matériel employé					
Valeur du débit (m³/h)					
Date					
Méthode de mesure					
Matériel employé					
Valeur du débit (m³/h)					
Date					
Méthode de mesure					
Matériel employé					
Valeur du débit (m³/h)					

OBSERVATIONS PARTICULIERES :