

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	DECTRA	
Date :	31/07/2001	n° DRIRE :
Affaire suivie par :	Mlle GOURLIN	
Type de chantier :	Nettoyage de PZ1	
Lieu du chantier :	SOMMAUTHE	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

POMPAGE NS (m) : 3,9 Côte / Sol (m) : 0 Pompe :

ND (m)	Q (m3)	Temps
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
16,30	0,00	Vanne à fond
Débit spécifiques		
Q' =	0,00	m ³ / h / m
Observations :		
Débit d'eau < 10 l/heure Ceci expliquerait les problèmes de qualité d'eau.		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.