

0087 8X0038 / F2

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client : DECTRA	
Date : 31/07/2001	n° DRIRE :
Affaire suivie par : Mlle GOURLIN	
Type de chantier : Nettoyage de PZ2	
Lieu du chantier : SOMMAUTHE	

TERRAIN

De	à	Nature du terrain
0,00	25,80	Origine
0,00	25,86	Comblé par boue argileuse
0,00	25,94	Après nettoyage :
		- air lift
		- hydro ejecteur
		- essai de pompage
		Cadenat
		Peinture
		1 Tubage
		Découpage et remplacement de capot
Observations : acidification tonne(s)		
Débit inexistant ce qui peut expliquer le développement bactérien.		

FORAGE

Profondeur finale : 25,94

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00		125		

TUBAGE

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	DECTRA	
Date :	31/07/2001	n° DRIRE :
Affaire suivie par :	Mlle GOURLIN	
Type de chantier :	Nettoyage de PZ2	
Lieu du chantier :	SOMMAUTHE	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	0,30	Prompt	X			

POMPAGE	NS (m) : 1,98	Côte / Sol (m): 0	Pompe :
----------------	---------------	-------------------	---------

ND (m)	Q (m3)	Temps
Acidification :		tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
25,90	0,00	
Débit spécifiques		
Q' =	0,00	m ³ / h / m

Observations :

Débit < 10 l/heure
Ceci expliquerait des problèmes de qualité d'eau.

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.