

0264 3X0042

Ministère de l'Agriculture
S.R.A.E
N° de classement :

FICHE SIGNALÉTIQUE
Type(s) d ouvrage(s): *Source*
Nombre: *1*

Fiche n°:
Date de mise à jour: *28/11/88*
Par M. *A DEBIERE*

ENVIRONNEMENT NATUREL

MORPHOLOGIE : *En bordure d'un plateau surmontant la vallée de la Blaise*
PEDOLOGIE - NATURE DU SOL (EPAISSEUR, CARACTERISTIQUES) :

GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE :

STRATIGRAPHIE (FORMATIONS CONCERNEES)	NATURE	EPAISSEUR MOYENNE (M)
<i>Aptien sup</i>	<i>Sables blancs</i>	<i>10-20</i>
<i>Aptien inf</i>	<i>Argiles grises</i>	<i>5-10</i>

AQUIFERE(S) SOLICITE(S) : *Aptien sup* TYPE : *interstitielle*
TYPE :
TYPE :

OBSERVATIONS PARTICULIERES : *Nappe libre.*

SITUATION GEOGRAPHIQUE

DEPARTEMENT : *Hauts Maine* FEUILLE IGN AU : *1125000*
ARRONDISSEMENT : *Saint-Dizier* DE : *WASSY 3/4*
CANTON : *Wassy* PLAN CADASTRAL :
COMMUNE : *ALLICHAMPS* SECTION : PARCELLE :
DESIGNATION : *Se du Village* COORDONNEES LAMBERT - X : *78863* Y : *9816*
ACCESSIBILITE : *D 263 (Devenue l'église)* COTE AU SOL (NGF) - Z : *152*
UTILISATION : *AcP* REPERE : COTE :
CARTE(S) GEOLOGIQUE(S) : N° *68* AU *1180000* FEUILLE : *WASSY*
N° *264* AU *1150000* FEUILLE : *WASSY*
INDICE DE CLASSEMENT SGN N° *264* N° DU 8ème *3* N° D'ENTREE AUX ARCHIVES : *0042*
OBSERVATIONS PARTICULIERES :

SITUATION ADMINISTRATIVE

MAITRE D'OUVRAGE : PROPRIETAIRE EN :
MAITRE D'OEUVRE :
TRAVAUX SUIVIS OU CONSEILLES PAR :
TRAVAUX EXECUTES 1ère PHASE PAR : ANNEE :
2ème PHASE PAR : ANNEE :
3ème PHASE PAR : ANNEE :
ORGANISME(S) DETENTEUR(S) DE DOCUMENTS : *DDAF 52*
EXPLOITATION - GESTION : *Commune d'Allichamps*
OBSERVATIONS PARTICULIERES :

OCCUPATION DU SOL


SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : FORETS : PRAIRIES : CULTURES :
ACTIVITES AGRICOLES - SUR LE BASSIN VERSANT : *cultures - prairies - pâtis*
- A PROXIMITE DU POINT D'EAU : *See située dans le village, surmontée par des pâtis*
ACTIVITES HUMAINES, INDUSTRIELLES - SUR LE BASSIN VERSANT : *Fonderie d'Allichamps*
- A PROXIMITE DU POINT D'EAU : *Fonderie d'Allichamps dans le village en amont de la source -*
REJETS - ASSAINISSEMENT - VULNERABILITE :
** nappe libre donc vulnérable aux pollutions de surfaces*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- DESCRIPTION DE LA ZONE D'EMERGENCE

Galerie enterrée dans la butte surmontant l'émergence

- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS



JUGEMENT SYNTHETIQUE ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (sous forme d'un résumé)

(EXPLOITATION, PROTECTION, PIEZOMETRIE, PHYSICO-CHIMIE, BACTERIOLOGIE, ETC...)

* pas de PP

* eau pure bactériologiquement.

TEST DE DEBIT

Date				
Méthode de mesure				
Matériel employé				
Valeur du débit (m³/h)				
Date				
Méthode de mesure				
Matériel employé				
Valeur du débit (m³/h)				
Date				
Méthode de mesure				
Matériel employé				
Valeur du débit (m³/h)				

OBSERVATIONS PARTICULIERES :