

0337 6X0018

Ministère de l'Agriculture

S.R.A.E

N° de classement :

FICHE SIGNALETIQUE

Type(s) d ouvrage(s): captage

Nombre: 1

Fiche n°:

Date de mise à jour: 19.04.88

Par M. PERROT M.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

DEPARTEMENT : HTE MARNE

FEUILLE IGN AU : 1/25000

ARRONDISSEMENT : CHAUMONT

DE : BOURMONT

CANTON : CHEFMONT

PLAN CADASTRAL :

COMMUNE : MAISONCELLES

SECTION : PARCELLE :

DESIGNATION : SIE de Luzeran

COORDONNEES LAMBERT - X : 837,66 Y : 354,03

ACCESSIBILITE :

COTE AU SOL (NGF) - Z : 440

UTILISATION : A.E.P.

REPERE : COTE :

CARTE(S) GEOLOGIQUE(S) : N° 84

AU 1/80000

FEUILLE : MIRECOURT

N° 337

AU 1/50000

FEUILLE : BOURMONT

INDICE DE CLASSEMENT SGN N° 337

N° DU 8ème 6

N° D'ENTREE AUX ARCHIVES : 17-18

OBSERVATIONS PARTICULIERES : l'alimentation de la commune est renforcée par le synd. du N. Bassigny

SITUATION ADMINISTRATIVE

MAITRE D'OUVRAGE : commune de Maisoncelles

PROPRIETAIRE EN : 1911

MAITRE D'OEUVRE : DDA

TRAVAUX SUIVIS OU CONSEILLES PAR : DDA

TRAVAUX EXECUTES 1ère PHASE PAR :

ANNEE : 1944

2ème PHASE PAR : refection

ANNEE : 1960

3ème PHASE PAR :

ANNEE :

ORGANISME(S) DETENTEUR(S) DE DOCUMENTS : DDA

EXPLOITATION - GESTION :

OBSERVATIONS PARTICULIERES : pop devenue 81 hab.

ENVIRONNEMENT NATUREL

MORPHOLOGIE : vallée de la Meuse - relief plat

PEDOLOGIE - NATURE DU SOL (EPAISSEUR, CARACTERISTIQUES) :

GEOLOGIE - HYDROGEOLOGIE :

STRATIGRAPHIE (FORMATIONS CONCERNEES)	NATURE	EPAISSEUR MOYENNE (M)
BRITANNIEN INF.	calcs + marnes + minerais	60
AALENIEN	calcs + marnes + minerais de Fer	12
FRANCAIS	marnes + calcs + minerais	60
DOMERIEN SUP.	marnes fines compactes.	70

AQUIFERE(S) SOLLICITE(S) : AALENIEN

TYPE : fœssal

TYPE :

TYPE :

OBSERVATIONS PARTICULIERES :

OCCUPATION DU SOL

SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT :

FORETS :

PRAIRIES :

CULTURES :

ACTIVITES AGRICOLES - SUR LE BASSIN VERSANT :

- A PROXIMITE DU POINT D'EAU : zone boisée

ACTIVITES HUMAINES, INDUSTRIELLES - SUR LE BASSIN VERSANT :

- A PROXIMITE DU POINT D'EAU : Terme des Luzerains en mar


REJETS - ASSAINISSEMENT - VULNERABILITE : l'assainissement des eaux résiduaires de la ferme a été déviée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- DESCRIPTION DE LA ZONE D'EMERGENCE : = 2 drains perpendiculaires à la couche alluvienne arrivent dans un amas d'eau.
 Par 1 conduit de $\phi 80$ l'eau est stockée dans un réservoir (10m³)
 Puis elle part vers le village en passant par un brise charge (1m³)
 par une canalisation de $\phi 40$.

- DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS

Dans le brise-charge arrive également le renforcement du synd. de N. Bazigny - chaque arrivée d'eau est munie de flotteur (saw) réglant les apports d'eau de distribution.



JUGEMENT SYNTHETIQUE ET RENSEIGNEMENTS DIVERS (sous forme d'un résumé)

(EXPLOITATION, PROTECTION, PIEZOMETRIE, PHYSICO-CHEMIE, BACTERIOLOGIE, ETC...)

Q = 24 m³/j en période sèche -
 l'eau est de bonne qualité au point de vue chimique et bactériologique.

TEST DE DEBIT

Date				
Méthode de mesure				
Matériel employé				
Valeur du débit (m ³ /h)				
Date				
Méthode de mesure				
Matériel employé				
Valeur du débit (m ³ /h)				
Date				
Méthode de mesure				
Matériel employé				
Valeur du débit (m ³ /h)				

OBSERVATIONS PARTICULIERES :