

0333 3X0041

dates références	TITRE Nature des études	Résultats	Autres class.
9/03/76 DDA	Syndicat de Nogne - Seine - Borse Renforcement de l'AEP  - Plan du puits <del>VER. 76.1</del> - Plan d'implantation - (projets)		
8/10/76 DDA	Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de Nogne / Seine / Borse - Recherche d'eau à Venieres - PV des opérations de Pompage du Sau 8/10/76  - Pompage d'essai sur puits de reconnaissance du Sau 8/10/76 - <u>VER. 76.1</u> - Caractéristiques techniques du forage de reconnaissance -	→ cf. fiche signalétique -	
15/10/76 R. LAFFITTE	Périmètres de protection d'un nouveau captage en vue de l'AEP du Syndicat des eaux de Nogne - Seine - Borse -  - Composition du Syndicat. - Alimentation "actuelle" du Syndicat : - puits de Chappes et Montceau les Vaudes - 3 puits à St Thibault. - Rappel sur puits de recherche <u>VER. 76.1</u> - Projet d'un nouveau captage dans m zone que puits de recherche - - Détermination des périmètres de protection	→ $Q = 4000 \text{ m}^3/\text{j}$ 1976 → $Q = 3000 \text{ m}^3/\text{j}$	
DDA	Syndicat Intercommunal AEP de Nogre/Seine/Borse Projet d'AEP. Création et raccordement d'un nouveau point d'eau à Venieres - Dossier Général Mémoire explicatif  - Siège du Syndicat à La Haie de St Thibault. - Alimentation "actuelle" du Syndicat : - Consommation en 1976 : 468 l/hab/jour - - Besoins "actuels" : 5300 m <sup>3</sup> /jour - Projet du captage définitif : "les Pâtures de St Avertin" détermination des périmètres de protection - - Projet du réseau d'alimentation - et estimation des dépenses.	→ $Q_{\text{max}} = 160 \text{ m}^3/\text{h}$ à St Thibault  → Puit : 3m - prof : 7m cornes d'angle de 4m autour du puits.	

# FICHE DOCUMENTATION

AEP DE

Des Sources	TITRE Nature des études	Résultats	Autres Class.
DDA	Projet d'AEP Création et raccordement d'un nouveau point d'eau à Venieres Déclaration d'Utilité Publique Mémoire explicatif  - Rappel du projet de captage avec perimètres de protection -		
21/04/78 DDA	Captage de St. Adrien à Venieres PV de pompage du 24 au 27/04/78  - Caractéristiques de l'ouvrage <b>333-3-41</b> - Pompage d'essai par palier du 24 au 27/04/78	} → cf fiche signalétique -	
08/86 SPAE.CA	Commune de Venieres - Syndicat Intercommunal Nogre/Seine/Basse Rapport préliminaire à l'intervention du géologue agréé.  - Composition "actuelle" du Syndicat - 4 réseaux indépendants interconnectés formant le Syndicat - Rappel des caractéristiques techniques - Rappel des travaux d'Avril 1978 <b>333-3-41</b> - Interprétation du pompage du 24 au 27/04/78 - Pompage du 27/12/85 <b>333-3-41</b> - Qualité de l'eau - - Etude de l'environnement et vulnérabilité	} → cf fiche signalétique -	
01/87 P. NORFAUX	Syndicat Nogre / Seine / Basse Commune de Venieres Détermination des perimètres de protection du captage d'AEP  - Zone d'apurement par le captage <b>333-3-41</b> - Rappel de la situation - des caractéristiques techniques - Détermination des perimètres de protection	} → cf fiche signalétique	