

références	TITRE Nature des études	Résultats	Autres class.
7/10/60	Commune de Colombe - le - Sec PV d'essai de débit du puits creusé en amont de la source du Viviers.  - Caractéristiques techniques du puits → cf. fiche signalétique. - Pompage d'essai du 7/10/60 → " " "		
15/01/63 R. BERRARD	Projet d'AEP de la Commune de Colombe - le - Sec Etude Hydrogéologique  - Densité "actuelle" : 28 m <sup>3</sup> /jour. - Alimentation "actuelle" : source (1880) alimentant par gravité plusieurs autres fontaines de la source - Captage : situation géographique → 150 m au SE de l'agglomération = réservoir (1500 m <sup>3</sup> ) - Données de débit → - Puits creusé en 1960 inutilisable car contaminé par bétail en amont - Périmètre de protection.  Q = 3 à 4 m <sup>3</sup> /h en mai Q = 0,18 m <sup>3</sup> /h en octobre 62. Q = 0,13 m <sup>3</sup> /h le 26/09/62.		
21/06/72 R. LATITTE	Commune de Colombe - le - Sec Protection contre la pollution du nouveau captage d'eau potable - Rapport géologique -  - Description de l'ouvrage de captage de la source → Trois tranches d'ouvrages - Nouveau captage au Nord de Colombe → Q = 7 m <sup>3</sup> /h, Δ = 150 m - Etude des causes de pollution du nouveau captage → bétail en amont. 7/10/60 → 1000 coliformes/100 cm <sup>3</sup> 29/09/71 → 12. Escherichia Coli/100 cm <sup>3</sup>  - Projet d'installation de stérilisation - Périmètre de protection.		
27/02/74	Renforcement de l'AEP - Programme de Travaux  - Alimentation "actuelle" : captage - réservoir sur source - - Rappel des caractéristiques de 300-6-17 - Projet de mise en place d'une pompe de 5 m <sup>3</sup> /h. - Obliteration des bétails et curage des fossés effectués -		

Références	TITRE Nature des études	Résultats	Autres class.
30/04/74	Commune de Colombé - Pe - Sec A-E-P ASio du Conseil d'Hygiène - Plan de situation du captage de Colombé - Pe - Sec - <u>300-6-17</u>		
4/07/75	Commune de Colombé - Pe - Sec. Renforcement du réseau AEP. Déclaration d'Utilité Publique - <u>300-6-17</u>		