

3/11/48

Commune de PLAINES-ST-LANGE

Travaux d'alimentation en eau potable
1ère Phase - Recherche de l'eau

PROCES-VERBAL D'ESSAI DE DEBIT

CAPTAGE par puits et galeries
situé sur le territoire de PLAINES-ST-LANGE
Section C - lieu dit "Les Adroits".

POMPAGE effectué le 3 NOVEMBRE 1948.

PERSONNES PRESENTES

MM. BALZON	Maire de Plaines-St-Lange
DUCREUX	Adjoint
FLANSON André	} Conseillers Municipaux
SAUCIER Maurice	
DOMANGET	représentant M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural
DESORBAIX	Directeur des Travaux
POLISSE	de l'Association Départementale des Distributions d'eau de l'Aube.

Après une durée de pompage de 3 heures, l'ouvrage est vide.

L'essai de débit a été fait en mesurant le temps nécessaire au remplissage d'une tranche d'eau dans le puisard d'aspiration.

Il a été fait 3 mesures qui ont donné les résultats ci-après :

à 12 H 30	Hauteur d'eau : 0 m 355	Temps	6 minutes
à 16 H.	- d° - : 0 m 345	d°	6 d°
à 17 H.	- d° - : 0 m 275	d°	<u>5 d°</u>
	Totaux 0 m 975		17 minutes

..../..

2000 X 2000

Moyenne 0 m 325 Temps 5,66 m.
 Diamètre moyen du puisard ... 1 m 45
 Section 1 m 65
 Capacité : $1 \text{ m}^2 \text{ 65 l} \times 0,325 = 0 \text{ m}^3 \text{ 537}$
 Débit : $\frac{537 \text{ L.}}{5,66} = 94 \text{ L. 87 à la minute}$
 soit :

5 m³ 692 à 1'heure

ou 136 m³ 608 par 24 Heures.

Clos à PLAINES-ST-LANGE, le 3 Novembre 1948,

Le Maire,

Les Conseillers Municipaux,

A. Jarry


J. Jarry
M. Jarry

P. L'Ingénieur en Chef
 du Génie Rural

Le Directeur des Travaux,

Houmezel

P. Jarry

Département de l'Aube

Commune de PLAINES-SAINT-LANGE

TRAVAUX DE RECHERCHE ET DE CAPTAGE D'EAU POTABLE

Procès-verbal d'essai de débit

L'an mil neuf cent quarante sept, le lundi SIX OCTOBRE, il a été procédé à un jaugeage du débit du puits construit au lieu dit "les Adroits", sur le territoire de la Commune de PLAINES-SAINT-LANGE.

Le puits ayant été vidé, puis maintenu à son niveau le plus bas pendant cinq heures consécutives, il a été établi un barrage d'argile en aval de chaque galerie et fixé un tuyau de zinc de 0,07 formant ajutage, puis, le régime d'écoulement étant établi, il a été mesuré le temps nécessaire pour remplir un récipient calibré de 50 litres de capacité utile.

Les résultats ont été les suivants :

Galerie N.O. - (côté village)

- 1ère opération : 68"
- 2ème opération : 64"

moyenne 66 "

Débit en litres par seconde : 0,757Galerie S.E. - (coté chemin des Riceys)

- 1ère opération : 59"
- 2ème opération : 59"

moyenne 59"

Débit en litre par seconde : 0,847Débit total des galeries : 1^L,604

correspondant à :

96 litres à la minute
5 m³ 774 à l'heure
138 - - par jour de 24 heures.

.../...

0350 5X 0000

.../..

7/10/13

Ces mesures ont été faites en présence de MM. BALZON, Maire de la Commune, DUCREUX et Saucier, Conseillers Municipaux, VELLINGER - Ingénieur du Génie Rural, DESORBAIX - Directeur des Travaux, HEINE - Entrepreneur.

Clos à Plaines, les jour, mois et an que dessus.

Le Maire,

Les Conseillers Municipaux,



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

l'Ingénieur en Chef du Génie Rural

Le Directeur des Travaux,

[Handwritten signature: Vellinger]

[Handwritten signature: Desorbaix]

l'Entrepreneur,

[Handwritten signature]

[Faint, mostly illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]