



DEPARTEMENT DE L'AUBE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TROIS VALLEES

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

RECHERCHE D'EAU SUR LA COMMUNE DE L'HUITRE



PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE POMPAGE DU 4 AU 7 OCTOBRE 1976

/I - CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE/

L'ouvrage testé est la forage de reconnaissance situé sur la parcel e n° 528 - lieu dit "La Garenne" - section D3 à LHUITRE.

Il a un diamètre intérieur de 630 mm et une profondeur de 22 m.

/II - CONDUITE DE L'ESSAI/

L'essai a été réalisé par l'entreprise FORAGES ET POMPAGES DE CHAMPAGNE.

Une pompe immergée à 12 m de profondeur refoulait l'eau dans une conduite de 150 mm de diamètre et de 60 m de longueur. L'eau rejetée s'écoulait en direction de la rivière "Lhuitrelle".

Le niveau du plan d'eau a été mesuré au moyen d'un ruban muni d'un flotteur par rapport au haut du tubage situé à 15 cm au-dessus du terrain naturel.

Le débit a été calculé d'après le temps de remplissage d'une cuve de 500 l, mesuré avec un chronomètre.

/III - POMPAGE/

Le tableau ci-joint en annexe rassemble les résultats.

Les essais de pompage ont duré 3 jours.

Le niveau statique initial de la nappe d'eau était à 2,07 m en-dessous du terrain naturel, soit 22 cm plus bas que lors du dernier essai de pompage effectué en octobre 1975.

Le débit de prélèvement a été tout au long des essais de 260 m3/h.



FORAGE DE LHUITRE						
Date et Heure	Temps	Niveau du plan d'eau	Rabattement m	Temps de remplissage de la cuve	Débit	Observations
LE 4 OCTOBRE 1976				45		
11 h 50		2,22				Niveau statique
12 h 00						Démarrage de la pompe
12 11 00	5 "	2,70	0,48			
	: 10 "	2,73	0,51			
	20 "	2,74	0,52			
	30 "	2,74	0,52			
	4 5 " :	-1	0,73			
	: 1'00	0,00	0,83			
	1 30	0,10,	0,85			
	2' 00		0,88			
	2'30 3'00	3,11 3,11	0,89			
	3 05	3,11	0,00	.	057 0/1	
12 h 05	:			7 "	257 m3/h	
12 h 06	6'00	3,12	0,90			
	8' 00	0,10	0,91			
	10'00		0,92			
	15'00	3,14	0,92			
LE 6 OCTO	BRE 1976					
12 h 00	:	3,37	1,15			Prélèvement d'échan-
	:	- :				tillons d'eau
LE 7 OCTO	BRE 1976					
9 h 00		3,39	1,17			
9 h 10				. 7 "	257 m3/h	
9 h 15		3,39	1,17			Arrêt de la pompe
	10 "	2,49	0,27			
	20 "	2,48	0,26			
	30 "	2,48	0,26			
	: 1'00	2,47	0,25	:		
	2' 00 3' 00	2,47	0,25			
	3 00 : 4 00 :	2,47 2,46	0,24			
	8'00	2 100	0,23			
	10'00		0,21			
	: 15' 00	2,42	0,20			
	23 00	2,41	0,19	- 5 - 1		
9 h 45	30'00	2,40	0,18			Fin des mesures



/IV - ANALYSE D'EAU/

Monsieur CORBET du Laboratoire d'Analyses de 1ère Catégorie de DIJON a effectué les prélèvements d'échantillons d'eau le 6 octobre 1976 à 12 heures.

Les analyses concluent à une eau potable normalement minéralisée.

/v - CONCLUSION/

Cet essai pratiqué à la suite de la période d'étiage caractéristique de cette année confirme le débit maximum de l'ouvrage enregistré lors des essais antérieurs.

Signé PETIT-DUBOUSQUET

Ingénieur des Travaux Ruraux