

0335 6 X 0007

Ministère de l'Agriculture
S.R.A.E
N° de classement:

FICHE SIGNALÉTIQUE
Type(s) d ouvrage(s): puits
Nombre: 1

Fiche n°:
Date de mise à jour: 8.12.89
Par M. PERROT M.

ENVIRONNEMENT NATUREL

MORPHOLOGIE : vallée de l'Aube

PÉDOLOGIE - NATURE DU SOL (ÉPAISSEUR, CARACTÉRISTIQUES) :

GÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE :

STRATIGRAPHIE (FORMATIONS CONCERNÉES)	NATURE	ÉPAISSEUR MOYENNE (M)
alluvions Pléistocène	gravier calc.	
ARGOVIEN	calc. sublithogéniques	70
OXFORDIEN sup.	calc. marneux / marnes grises	10
OXFORDIEN moy. et inf.	marnes grises à gr.	25

AQUIFÈRE(S) SOLlicitÉ(S) : alluvions

TYPE : interstitielle

TYPE :

TYPE :

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : nappe libre

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

DÉPARTEMENT : Hte. Marne

FEUILLE IGN AU : 1/25.000

ARRONDISSEMENT : CHAUMONT

DE : CHATEAUVILLAIN 1-2

CANTON : CHATEAUVILLAIN

PLAN CADASTRAL :

COMMUNE : SILVABOUVRES

SECTION : PARCELLE :

DESIGNATION : puits

COORDONNÉES LAMBERT - X : 782,32 Y : 343,08

ACCESSIBILITÉ : prés. (facile)

COTE AU SOL (NGF) - Z : 207

UTILISATION : AEP

REPERE : COTE :

CARTE(S) GÉOLOGIQUE(S) : N° 98

AU 1/80000 FEUILLE : CHÂTILLON

N° 3

AU 1/50000 FEUILLE :

INDICE DE CLASSEMENT SGN N° 335

N° DU 8ème 6 N° D'ENTRÉE AUX ARCHIVES : 7

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES :

SITUATION ADMINISTRATIVE

MAÎTRE D'OUVRAGE : CRE

PROPRIÉTAIRE EN : 1961

MAÎTRE D'ŒUVRE : DDAF 52

TRAVAUX SUIVIS OU CONSEILLÉS PAR : DDAF 52

TRAVAUX EXÉCUTÉS 1ère PHASE PAR : haage

ANNÉE : 1962

2ème PHASE PAR :

ANNÉE :

3ème PHASE PAR :

ANNÉE :

ORGANISME(S) DÉTENTEUR(S) DE DOCUMENTS : DDAF 52

EXPLOITATION - GESTION : CRE

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES : pop. tot. déservie = 69 hab.

OCCUPATION DU SOL

SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT : FORÊTS : PRAIRIES : CULTURES :

ACTIVITÉS AGRICOLES - SUR LE BASSIN VERSANT : pâtures -

- A PROXIMITÉ DU POINT D'EAU : pâtures - Aube

ACTIVITÉS HUMAINES, INDUSTRIELLES - SUR LE BASSIN VERSANT :

- A PROXIMITÉ DU POINT D'EAU : RN 396

RÉJETS - ASSAINISSEMENT - VULNÉRABILITÉ : zone inondable

