

CAB

L'ouvrage testé est un forage de recherche exécuté par battage sur le site de BOUCY, indiqué par Monsieur LAPISTE, Géologue Officiel. Il a une profondeur de 22 mètres, un diamètre intérieur de 460 mm. Il est tubé étanche sur les cinq premiers mètres.

Les horizons géologiques ont été rencontrés, par rapport à T. N. 0<sup>o</sup>, comme suit :

- 0,00 à 0,30 : terre végétale
- 0,30 à 3,50 : craie grise en bloc
- 3,50 à 7,00 : craie compacte
- 7,00 à 7,50 : marne
- 7,50 à 12,00 : craie compacte
- 12,00 à 14,50 : craie en bloc
- 14,50 à 16,00 : cailloux bleus (gravillons)
- 16,00 à 16,50 : glaise jaune
- 16,50 à 17,00 : marne / la glaise bleue
- 17,00 à 18,00 : passage marneux avec glaise
- 18,00 à 19,70 : glaise jaune
- 19,70 à 22,00 : marne de BRINNE

↑ Cours. inf.  
|  
A 15. m. (VRACON) ↓

RÉSULTAT DE POMPAGE : Les essais de pompage et artificielles ont alors été effectués.

Une pompe fonctionnant à 100 m<sup>3</sup>/h de débit nominal refoulait l'eau dans des tuyaux de 100 mm de diamètre à une distance de 147 m dans le ruisseau existante.

Le niveau de la nappe a été mesuré à l'aide d'un ruban muni d'un flotteur par rapport au haut du tube, situé à 0,6 m au-dessus du terrain naturel.

Le débit a été calculé d'après le temps de remplissage d'une cuve de 500 l mesuré au chronomètre.

1<sup>er</sup> = 100 DEUXIÈME 110 22 secondes 1277 A 16 H 51

Période d'essai durant de 24 heures, le pompage est descendu à 18,35 m par rapport à l'extrémité du tube.

Le niveau statique était de 0,88 m.

Le débit de la pompe était de 48,6 m<sup>3</sup>/h pour un rabattement de 15,02 m. On ignore de remontée qu'à noter (voir tableau de mesures).

Après 10 heures de pompage, le groupe est tombé en panne, d'où arrêt du pompage.