

Commune de Ceyras: photos du site du puits des Roujals prises le 17.09.2015.

L'ouvrage en béton qui  
abrite le puits des Roujals.  
A droite, le réservoir  
communal.



L'intérieur de l'abri du puits des  
Roujals. Les trappes d'accès au  
puits sont fermées par des  
plaques métalliques. Le  
17.09.2015, le niveau d'eau  
statique était à -11,30 sous le  
sommet de la margelle.

L'abri du puits, et à droite la  
clôture qui entoure le PPI  
correspondant à la parcelle  
B1126.

