


Puits P01



A. Repère des mesures

Le niveau 0 de la caméra a été pris en haut du tubage en acier.

C'est à partir de ce niveau 0 de la caméra (niveau repère) que sont données les différentes cotes de la coupe technique de l'ouvrage observé lors de cette inspection caméra.



B. Commentaires

Le puits n°1 se situe dans une chambre de visite.

Le diamètre intérieur/extérieur du puits n°1 est de 478/498mm.

C. Observations

- De 0 à 5,2m :** Tubage plein en acier.
Le tubage est gris et corrodé.
- A 2,2m :** Niveau statique de la nappe le 13/06/05 avec présence d'un tas de feuilles en surface et bouteille en plastique.
- De 2,2 à 5,2m :** La paroi du tubage est recouverte d'une fine couche de dépôts gris avec « traînées » brunes.
- De 2,2 à 19,2m :** Beaucoup de feuilles en suspension.
- De 5,2 à 17,2m :** Tubage crépiné à fentes verticales en acier.
- De 5,2 à 15,5m :** Une fine couche de dépôts gris recouvre la paroi du tubage. Les ouvertures sont recouvertes par d'épais dépôts gris et sont colmatées à 100%.
- De 15,5 à 17,2m :** Une fine couche de dépôts bruns recouvre la paroi du tubage. Les ouvertures sont colmatées à 100% par des dépôts gris.
- De 17,2 à 19,2m :** Tubage plein en acier.
La paroi du tubage est recouverte d'une fine couche de dépôts bruns gris.
- A 19,2m :** Arrêt de l'inspection. Fond du puits avec de fins dépôts bruns mous et des feuilles brunes.

COUPE DU PUIITS

