

BSS003SILU



Photo du PS 02

01321X0233



Photo du puit MW 04

Par ailleurs, le puit de confinement PC01 est toujours en place et est non fermé. Le PS 02 est bien cadénassé. Le puit MW04 est en place. Le puit MW 06 est présent mais il n'est pas visible à ce jour étant donné qu'il est placé sous le terte des terres polluées aux COV qui va faire l'objet d'un réaménagement.



01321X0240

Photo du Puit de confinement PC01

En accord avec l'inspection des installations classées, les puits MW 07 et MW 03 ne seront plus utilisés : en effet, considérant que la zone où est implanté le puits MW03 a vocation à être réaménagée par la ville de Reims (aménagement routier : carrefour giratoire), le puits va disparaître. De la même manière, il s'avère que le puits MW07 est endommagé : le PS01 étant situé à proximité, il n'a pas été jugé nécessaire de réinstaller le MW07.