

SONDAGE DESTRUCTIF PZ4

Chantier : LILLEBONNE (76) - Projet de conduite d'évitement

Client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CAUX VALLEE DE SEINE
Dossier : DRN2.F.2154

Ech. Prof. : /

date travaux: 05/04/16

Prof. (m)	Outils Tubage	Elages	COUPE Prof NGF	Description des sols	Piezomètre	équipement Piezo et observations
0.5				Cutting marron		Cappt en tête du Piézo sur massif de scellement.
1			1.00			début crépine à 1 m.
1.5						
2						
2.5						
3				Cutting marron clair graveleux		
3.5						
4						
4.5			4.70			
5						
5.5						
6						
6.5				Cutting marron verdâtre à quelque passé graveleux		
7						
7.5						
8			8.00	[Arrêt du sondage]		bouchon à la base

Sondeuse: M374

Observations : /

Niveau d'eau à 1.30 m.
niveau relevé le 05/04/16