

SONDAGE DESTRUCTIF PZ5

Chantier : LILLEBONNE (76) - Projet de conduite d'évitement

Client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CAUX VALLEE DE SEINE

Dossier : DRN2.F.2154

Ech. Prof. : /

date travaux: 05/04/16

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etagés	COUPE Prof NGF	Description des sols	Piezomètre	relevés	équipement Piezo et observations
0.5					Cutting marron			Capot en tête du Piézo sur massif de scellement.
1				1.00				début crépine à 1 m.
				1.30	Cutting marron clair			
1.5								
2								
2.5								
3					Cutting marron clair graveleux			
3.5								
4								
4.5				4.30				
5								
5.5								
6					Cutting marron verdâtre			
6.5								
7								
7.5				7.40				
					Cutting marron verdâtre graveleux			
8				8.00	[Arrêt du sondage]			

Sondeuse: M374

Observations : /

Niveau d'eau à 1.60 m.
niveau relevé le 05/04/16