

FERME DE FONTENAILLES.
Commune de Louestault.
37370 NEUVY LE ROI.

GAMMA RAY

ech: 5CPS/CM

SOL

SOL

échelle 1/100

10

20

30

40

50

60

FIN SONDAGE

Argile, si-
lex et dé-
bris de sur-
face.

3.40

Argile com-
pacte +
silex

3.50

Argile cal-
careuse gris
clair

8.00

Argile rouge

9.50

marne cale.

10.00

rouge.

10.50

Argile ocre
rouille.

13

Marne cray-
euse grise
blanche

15

Argile blan-
che à grès
siliceux

18

Marne calc.
blanche

19

Fraie avec
éléments in-
durés grè-
seux

21

Argile
ocre

26

Horizon ar-
gileux à si-
lex.

28

Idem + mar-
neux

29.5

Niveau à si-
lex blond et
interc.marnes

31.5

Argilo-
calcareux à
silex et
passées
gréseuses

37

Sables argi-
leux avec é-
léments grè-
seux

39

Argile calca-
reuse à ten-
dence cray-
euse.

41

Craie sa-
bleuse à
niveau
argileux

47.7

Marne
calcareuse.

49.3

Sables ar-
gilo-calcai-
es

52

Craie blan-
che avec do-
mies.

57.5

Craie grè-
seuse argi-
leuse.

59

Craie grè-
seuse dolo-
mitique.

59.5

Craie frac-
turée avec
silex blond

59.5

Marnes cal-
careuses.

62