



NANTES METROPOLE

Décharge de Prairie de Mauves

Dossier de fin de travaux

Rapport

Réf : CDMCLB151899 / Dossier fin de travaux

RHO.

11/05/2017













NANTES METROPOLE

Décharge de Prairie de Mauves Dossier de fin de travaux

Ce rapport a été rédigé avec la collaboration de :

Objet de			Rédaction		Vérification		Validation	
Objet de l'indice	Date	Indice	Nom	Signature	Nom	Signatur e	Nom	Signature
Rapport	11/05/2017	01	R. HOOGSTOEL		R. HOOGSTOEL		R. HOOGSTOEL	

Numéro de contrat / de rapport :	Réf : CDMCLB151899 / Dossier fin de travaux
Numéro d'affaire :	A34100

Agence Loire-Bretagne • 9 rue du Chêne Lassé – 44800 Saint-Herblain Cedex Tél. 33 (0) 2 40 38 67 06 • Fax 33 (0) 2 40 85 68 50 • agence.de.nantes@burgeap.fr



SOMMAIRE

1. 2.	Contexte de l'opération Entreprises	4 4
3.	Date des travaux	4
4.	Localisation des travaux	4
5.	Nature des travaux	5
6.	Photographies des ouvrages	
Tablea Tablea	BLEAUX au 1 : Date des travaux	6
FIG	BURES	
Figure	e 1 : Localisation des piézomètres réalisés	5

ANNEXES

Annexe 1. Coupes des piézomètres



1. Contexte de l'opération

Nantes Métropole a également en charge la gestion d'anciennes décharges implantées sur son territoire.

Dans ce cadre, la collectivité doit assurer le suivi environnemental de la décharge de la Prairie de Mauves et intervenir sur le réseau de piézomètres afin de faire face à son vieillissement.

Le présent document présente les travaux réalisés sur les piézomètres de suivi de cette décharge.

Les travaux ont consisté à :

- refaire la base béton de l'ouvrage Pz1;
- combler, selon les règles de l'art, 3 anciens piézomètres (Pz4, Pz5 et Pz6) non conformes à la norme AFNOR NF X 10-999;
- réaliser 5 nouveaux piézomètres (Pz1ter, Pz3bis, Pz4bis, Pz5bis et Pz5ter).

2. Entreprises

Les travaux de forage, confiés à la société GINGER CEBTP, ont été sous-traités à la société GEO-FOR.

3. Date des travaux

Les piézomètres ont été réalisés aux dates suivantes :

	Pz1ter	Pz3bis	Pz4bis	Pz5bis	Pz5ter
Date des travaux	22/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	28/11/2016	29/11/2016

Tableau 1 : Date des travaux

4. Localisation des travaux

Les ouvrages réalisés sont localisés sur la figure suivante.






Figure 1 : Localisation des piézomètres réalisés

5. Nature des travaux

Les piézomètres réalisés présentent les caractéristiques présentées dans le tableau suivant. Les mesures du niveau des eaux souterraines dans les ouvrages sont également présentées dans ce tableau. Les coupes géologiques et techniques de ces ouvrages sont présentées en Annexe I.




		Pz1ter	Pz3bis	Pz4bis	Pz5bis	Pz5ter
	Hauteur du capot (m / TN)	-	0,46	0,45	0,50	0,50
	Diamètre de l'ouvrage (ext/int) (mm)	52/60	52/60	80/90	52/60	80/90
	Repère	Bouche ras- de-sol	Capot hors sol	Capot hors sol	Capot hors sol	Capot hors sol
	Profondeur de l'ouvrage (m/repère)	6,58	6,6	19,9	6,27	17,01
Mesures GINGER CEBTP	Niveau d'eau relevé le 27/12/2016 (m / TN) *	Non mesurée	4,16	5,71	sec	3,85
	Niveau d'eau relevé le 31/01/2017 (m / TN) *	1,22	4,25	6,04	sec	3,3
	Niveau d'eau relevé le 01/02/2017 (m / TN)	1,02	4,05	5,84	4,24	2,82
Mesures GINGER BURGEAP	Niveau d'eau relevé le 27/04/2017 (m/repère)	1,49	4,59	6,67	3,27	4,04

^{*} mesures réalisées avant soufflage des ouvrages

Tableau 2 : Caractéristiques des ouvrages et mesures piézométriques

6. Photographies des ouvrages

Le tableau suivant présente des photographies des ouvrages après leur réalisation.





	Photographie de l'ouvrage			
Pz1ter (nouveau piézomètre)				
Pz3bis (nouveau piézomètre)				
Pz4bis (nouveau piézomètre)				
Pz5bis (nouveau piézomètre)				







Tableau 3 : Photographies des ouvrages réalisés



ANNEXES





Annexe 1. Coupes des piézomètres

Cette annexe contient 5 pages.



SONDAGE DESTRUCTIF Pz1ter

Chantier: NANTES (44) - Prairie de Mauves

Pose de pièzomètres

Client: NANTES METROPOLE Dossier: ONA2.E.5150-28



Coordonnées du sondage:

X:359958.227 Y:6690694.140 Z:6.87 (NGF)

Ech.Prof: 1/100° date travaux: 22/11/2016 Prof. Piezomètre **COUPE Description des sols** équipement Piezo Prof NGF et observations (m) 06.77 Enrobé bouche à clé étanche en tête sur massif de scellement. Couche de forme sablo-graveleuse, grisâtre 0.60 06.27 bouchon étanche avec Oregonite de 0.5 à 1.0 m. 1 Micaschiste altéré, marron Ø=152mm gravillons drainants à partir de 1.00 m 2.00 04.87 2 Øext=197.7mm, Øint=177.8mm début crépine à 1 m. Marteau fond de trou, 3 Micaschiste compact, beige 5 tube piezo PEHD diamètre Int. 52 mm longueur 6.6 m. 6 Š /-,`\-/`-/` fin crépine à 6.6 m. 6.60 00.27 bouchon à la base [Arrêt du sondage] 7 10 11 12 SONDAGE32 - Version 4.0 du 28-09-2016 -- [DQ.E137 - V.1 du 28/09/2016 13 14 15 16 17 18 19 20

Sondeuse: ECOFORE 903

Observations: /



SONDAGE DESTRUCTIF Pz3bis

Chantier: NANTES (44) - Prairie de Mauves

Pose de pièzomètres

: NANTES METROPOLE Dossier: ONA2.E.5150-28



Coordonnées du sondage: X : 359030.020 Y : 6689896.094 Z : 8.31 (NGF)

Ech.Prof: 1/100° date travaux: 23/11/2016 Tubage Prof. Piezomètre **COUPE Description des sols** équipement Piezo Prof NGF et observations (m) Terre Végétale Capot métallique (h=0.46m) en tête sur massif de scellement. 0.50 07.81 bouchon étanche avec Oregonite de 1.0 à 2.0 m. 1 Ø=152mm gravillons drainants à partir de 2.00 m Øext=197.7mm, Øint=177.8mm 2 Marteau fond de trou, début crépine à 2.1 m. 3 Sable +/- grossier, gris à brun tube piezo PEHD diametre Int. 52 mm longueur 6.1 m. 5 ĕ 5.90 02.41 fin crépine à 5.1 m. 6 Argile vasarde, gris foncé 6.10 02.21 bouchon à la base [Arrêt du sondage] 7 10 11 12 SONDAGE32 - Version 4.0 du 28-09-2016 -- [DQ.E137 - V.1 du 28/09/2016] 13 14 15 16 17 18 19 20

Sondeuse: ECOFORE 903

Observations: /



Ech.Prof: 1/100°

SONDAGE DESTRUCTIF Pz4bis

Chantier: NANTES (44) - Prairie de Mauves

Pose de pièzomètres

: NANTES METROPOLE Dossier : ONA2.E.5150-28




date travaux: 24/11/2016

PAGE 1/1

Coordonnées du sondage:

X:359412.658 Y:6690003.736 Z:7.15 (NGF)

Prof. Piezomètre **COUPE Description des sols** équipement Piezo Prof NGF et observations (m) Terre Végétale



Sondeuse: ECOFORE 903

Observations: /



SONDAGE DESTRUCTIF Pz5bis

Chantier: NANTES (44) - Prairie de Mauves

Pose de pièzomètres

Client: NANTES METROPOLE Dossier: ONA2.E.5150-28



Coordonnées du sondage:

X:359736.055 Y:6690163.289 Z:7.28 (NGF)

Ech.Prof: 1/100° date travaux: 28/11/2016 Tubage Prof. Piezomètre **COUPE Description des sols** équipement Piezo Prof NGF et observations (m) Terre Végétale Capot métallique (h=0.50m) en tête sur massif de scellement. 0.50 06.78 bouchon étanche avec Oregonite de 1.0 à 2.0 m. 1 Ø=152mm gravillons drainants à partir de 2.00 m Øext=197.7mm, Øint=177.8mm 2 Marteau fond de trou, début crépine à 2.1 m. 3 Sable grossier, beige tube piezo PEHD diamètre Int. 52 mm longueur 6.1 m. 5 ĕ 5.80 01.48 fin crépine à 5.1 m. 6 Argile vasarde, grisâtre 6.10 01.18 bouchon à la base [Arrêt du sondage] 7 10 11 12 SONDAGE32 - Version 4.0 du 28-09-2016 -- [DQ.E137 - V.1 du 28/09/2016] 13 14 15 16 17 18 19 20

Sondeuse: ECOFORE 903

Observations: /



SONDAGE DESTRUCTIF Pz5ter

Chantier: NANTES (44) - Prairie de Mauves

Pose de pièzomètres

Client: NANTES METROPOLE Dossier: ONA2.E.5150-28



Coordonnées du sondage:

X:359763.895 Y:6690178.268 Z:7.06 (NGF)

Ech.Prof: 1/100° date travaux: 29/11/2016 Prof. Piezomètre **COUPE Description des sols** équipement Piezo Prof NGF et observations (m) Terre Végétale Capot métallique (h=0.50m) en tête sur massif de scellement. 0.50 06.56 bouchon étanche avec Oregonite de 0.5 à 1.0 m. 1 gravillons drainants à partir de 1.00 m 2 début crépine à 1 m. 3 Sable grossier, beige 5.80 01.26 6 Ø=152mm 7 Argile vasarde, grisâtre à noirâtre trou, 8 ge Martean fond tube crépiné sur H=15.70 m 9.40 - 02.34 10 11 12 SONDAGE32 - Version 4.0 du 28-09-2016 -- [DQ.E137 - V.1 du 28/09/2016 Øint=177.8mm 13 Sable à passées argileuses, grisâtre 14 Øext=197.7mm, 15 tube piezo PEHD diamètre Int. 80 mm longueur 16.7 m. 16 Š fin crépine à 16.7 m. 16.70 - 09.64 bouchon à la base 17 [Arrêt du sondage] 18 19 20

Sondeuse: ECOFORE 903

Observations: /