

Document n°2 : Photographie des ouvrages visités (photos C Fournier)

BSS003XQWW



Le captage du GAEC ; vue de devant, la
Manoise à droite ;



Le captage du GAEC vu de derrière ; la
Manoise à gauche



Intérieur du captage : sommet du puits et
pompe ; un grillage recouvre le puits



Le captage AEP : Source de Vultut ;
remarquer les bancs de calcaire corallien et
les chenaux karstiques vadoses empruntés
par l'eau lors des crues