Client :	VILLE DE MULHOUSE
Site :	ESELACKER à KINGERSHEIM (68)
N°projet :	10170000

GRS VALTECH VEOLIA

Coupe technique du puits P1bis

Puits P1bis réalisé les 14 et 15/03/2018 à la benne preneuse avec tubage à l'avancement en diamètre 1 000 mm ; équipement en tube PE diamètre 246-280 mm

Profondeur (m)	Stratigraphie	Venue d'eau	Description des terrains	Equipement – Matériaux	Equipement – Tube	Contamination – Olfactive I	Olfactive F	Olfactive P	Visuelle I	Visuelle D	Visuelle M	Remarques : (n°photo,...)
0.0				0.0 m	+0.7 m / 0.0 m							
0.5			Remblais + terre végétale	Béton								
1.0			Argile grise							X		Traces noires huileuses
1.3				1.1 m								
2.0			Remblais sablo-limoneux avec galets pluri centimétriques + fragments de briques rouge	Argile gonflante (Bentonite) 2.0 m	Tube PE diamètre 280mm exterieur plein					X		Traces noires semblables à goudron et/ou huile
3.0					3.0 m							
3.3												
4.0												
4.77		Venue d'eau										
5.0			Mélange de déchets divers	Graviers roulés granulométrie 3 - 7 mm	Tube PE diamètre 280mm exterieur crépiné fentes 2mm		X				X	présences de nombreux déchets tel que des fragments de plastiques, bois, ferailles, bidons, pneu, ... Odeur faible mais présente de produits chimiques
6.0												
7.0												
7.2					7.3 m							
7.5			Mélange de déchets divers avec galets pluri centimétriques		Tube PE diam 280mm ext. plein							
7.8			Argiles grises-verdatres	7.8 m	7.8 m							

Type d'échantillon :

P: *Ponctuel*
C : *Composite*
NR : *Non remanié*

Traces de contamination :

Olfactives
I : Inodore
F : Faible
P : Persistante

Visuelles
I : Inexistante
D : Dissiminée
IM : Imbibée

Venue d'eau :