Date de l'inspection : 10/03/2010.

RAPPORT DE TELE-INSPECTION

: Fax:	Tél.∵	Fax:	Tél. : Email :
Drainage - Forage - Terrassement travaux hydrauliques - géothermie CISSÉ Charte de qualité			

Tél.:		
Fax:	Entreprise Y. CISSE. Z.I. La Vollerie 72440 BOULOIRE.	MAITRE D'OEUVRE
Tél.:		I
Fax		MAITRE D'OUVRAGE

INSPECTION	RÉSULTAT
SITE: Forage de Courgenard Forage de Mr BONET Philippe.	Total profondeur du forage : 95m.
Commune de.	Total profondeur inspectée : 88,50m.
OBJET DE L'INSPECTION: Vérifier l'état de l'ouvrage	Nb Forage(s) : 1 Nb Photo(s) : 44
MOYENS: Inspecteur: Jean Louis LAGRAVE Matériel: Caméra couleur à tête rotative	COMMENTAIRE: Cotes prises par rapport au sommet du tubage PVC de 255mm.
STOCKAGE VIDÉO: Support: DVD - R	

COORDONNEES

03952X0010/F

X = 485725m Y = 2319220m Z = +125m E.P.D.

SADE TOURS