










												Campagne de JUIN				Campagne de JUILLET					
Nom	Commune	Propriétaire	X (lambert 93)	Y (lambert 93)	Côte repère (m NGF)	Côte sol (m NGF)	Distance à la Seine (m)	Type	Etat	Prof ouvrage /repère (m)	Type de repère (1)	DATE	profondeur du niveau d'eau/repère (m)	Côte piézométrique brute (m NGF)	Côte piézométrique corrigée (m NGF)	DATE	profondeur du niveau d'eau/repère (m)	Côte piézométrique brute (m NGF)	Côte piézométrique corrigée (m NGF)	commentaires	Photos
N1 SCO	Oissel	SCO	562736,63	6919557,51	11,44	10,48	98	piezomètre	moyen	12,96	tube acier	17/06/2014 10:40	10,46	0,98	0,95	22/07/2014 09:30	10,4	1,04	1,04	pas d'embase beton, sommet capot cassé et scotché	
N3 SCO	Oissel	SCO	562706,87	6919255,17	12,3	11,63	1026	piezomètre	moyen	13,45	tube acier	17/06/2014 11:10	11,15	1,15	1,15	22/07/2014 09:50	11,1	1,2	1,2	pas d'embase beton, sonde toujours présente	
Namont SCO	Oissel	SCO	562440,04	6919309,23	11,9	11,45	1286	piezomètre	moyen	13,5	tube acier	17/06/2014 11:45	10,59	1,31	1,31	22/07/2014 14:58	10,52	1,38	1,38	pas d'embase beton, sommet capot cassé et scotché	
NO bis Europac	Oissel	Europac	563244,25	6919718,56	8.11*	7,1	445	piezomètre	mauvais	6,1	tube acier	18/06/2014 10:09	4,33	3,78		22/07/2014 10:08	6,83	1,28		absence de cadenas, pas de protection et peu profond, *tête refaite (nivellement obsolète)	
Nzéro SCO	Oissel	SCO	562659,95	6919728,34	10,28	9,69	1015	piezomètre	moyen	12,04	tube acier	17/06/2014 10:20	9,05	1,23	1,23	22/07/2014 11:54	9,05	1,23	1,23	pas d'embase en beton	
P Oissel	Oissel	Particulier	562061,78	6919665,89	18,62	18,62	1637	puits	moyen	25	margelle puits beton	19/06/2014 11:35	17,05	1,57	1,57	24/07/2014 15:45	17,05	1,57	1,57	arrivée d'une canalisation provenant de l'habitation	
P1 CREA	Saint Etienne du Rouvray	CREA	563409,96	6920262,04	6,45	4,79	126	piezomètre	bon	19,65	tube acier	17/06/2014 10:36	4,65	1,8	1,74	22/07/2014 08:20	5,34	1,11	1,6		
P1 SCO	Oissel	SCO	562738,7	6919564	11,34	10,45	97	puits	bon	<30	rebord puits beton	17/06/2014 10:50	10,66	0,68	0,65	22/07/2014 09:37	10,62	0,72	0,7		
P11 Europac	Saint Etienne du Rouvray	Europac	563562,08	6920025,46	6,31	5,97	50	puits	bon	<30m	dalle batiment	18/06/2014 10:20	4,41	1,9	1,75	22/07/2014 09:14	4,87	1,44	1,53		

(1) : Le repère de mesure correspond au sommet du tube acier, de la dalle ou de la margelle...