











												Campagne de JUIN				Campagne de JUILLET					
Nom	Commune	Propriétaire	X (lambert 93)	Y (lambert 93)	Côte repère (m NGF)	Côte sol (m NGF)	Distance à la Seine (m)	Type	Etat	Prof ouvrage /repère (m)	Type de repère (1)	DATE	profondeur du niveau d'eau/repère (m)	Côte piézométrique brute (m NGF)	Côte piézométrique corrigée (m NGF)	DATE	profondeur du niveau d'eau/repère (m)	Côte piézométrique brute (m NGF)	Côte piézométrique corrigée (m NGF)	commentaires	Photos
P9 CREA	Saint Etienne du Rouvray	CREA	563053,31	6920589,67	5,57	4,95	431	piezomètre	moyen	12,7	tube acier	18/06/2014 12:20	3,96	1,61	1,7	22/07/2014 15:37	3,87	1,7	1,67	accès difficile, pas de cadenas, pas de base béton	
P9 Europac	Oissel	Europac	563622,75	6919804,35	6,08	6,74	44	puits	bon	36	dalle bâtiment	18/06/2014 12:00	4,57	1,51	1,62	22/07/2014 11:06	3,48	2,6	2,31		
PC5 Europac	Oissel	Europac	563156,28	6919728,36	8,28*	7,64	530	piezomètre	moyen	10,25	tube acier	18/06/2014 10:03	6,42	1,86	1,75	22/07/2014 08:44	7,5	0,78		pas cadenas, rouillé, *tête refaite (nivellement obsolète)	
PS3 CEMEX	Oissel	CEMEX	562899,55	6918585,17	8,66	8	61	piezomètre	bon	8,95	tube acier	17/06/2014 16:30	7,02	1,64	1,67	22/07/2014 15:15	6,86	1,8	1,8		
PS4 CEMEX	Oissel	CEMEX	563220,36	6919292,39	6,39	6,39	510,1	piezomètre	mauvais	8,14	tube acier	17/06/2014 16:45	4,64	1,75	1,73	22/07/2014 15:33	4,56	1,83	1,81	piezo incliné, rouillé, non cadenassé, tête non protégée	
Pseine	Saint Etienne du Rouvray	Europac	563613,78	6920028,61	6,9	6,37	0	rivière			tube PVC	18/06/2014 09:15	4,11	2,79	1,85	22/07/2014 09:09	5,44	1,46	1,56		
Puisard yara	Oissel	YARA	562925,91	6919511,96	5,57	5,57	795	puits	moyen	9,85	margelle béton	17/06/2014 15:50	3,99	1,58	1,63	22/07/2014 08:35	4,1	1,47	1,51		
PZ gaz	Saint Etienne du Rouvray	Europac	562895,28	6920399,33	6,24	5,4	601	piezomètre	moyen	5,43	tube acier	17/06/2014 09:55	4,55	1,69		22/07/2014 13:00	4,53	1,71		pas cadenas (fermé par scotch), pas de protection en surface, peu profond	
Pz1 Commune STER	Saint Etienne du Rouvray	Commune STER	561816,34	6921531,2	28,09	28,09	1495	piezomètre	moyen	27,7	sol	18/06/2014 09:53	26,09	2	2	21/07/2014 16:45	25,99	2,1	2,1	pas cadenas (bouchon avec bouteille plastique)	
PZ1 Phosphogypse	Saint Etienne du Rouvray	Grande paroisse (Phosphogypse)	560880,36	6921707,34	43,85	43,85	2394	forage	bon	60	sol	18/06/2014 09:03	41,01	2,84	2,84	21/07/2014 17:55	40,86	2,99	2,99	pas cadenas	

(1) : Le repère de mesure correspond au sommet du tube acier, de la dalle ou de la margelle...