

Fichier : 6106299 PZA 2-2

---

NGF :-

Tubage : -

Fin des travaux : 27/04/2016 12h00

Ø Equipement : 25mm

Profondeur :	
--------------	--

Niveau d'eau	Date
--------------	------

—

Mesuré à partir de la surface du sol







Localisation : Sud Est site proche PZ2 9m

Observations : -

Gestion des cuttings : par le foreur

Technique de développement : -

Temps de développement : -

Lithologie	Description	Indice de pollution	Echantillons	Relevé PID	Espace annulaire	Visuel	Equipement
	(0.00, 1.00) LIMONS SABLEUX: marron, compact -, humide, présence de brique	(0.0, 1.0) néant	(0.0, 1.0) NON PRELEVE	(0.0, 1.0) 0			(0.00, 0.10) BOUCHON DE TETE  (0.10, 9.66) TUBAGE PLEIN
	(1.00, 2.10) ARGILES: marron, passe beige, trace craie, compact+, sec	(1.0, 2.1) néant	(1.0, 2.1) NON PRELEVE	(1.0, 2.1) 0			
	(2.10, 9.50) ARGILES: limoneuse, marron orangé, compact+; sec, silex	(2.1, 9.5) néant	(2.1, 9.5) NON PRELEVE	(2.1, 9.5) 0			
	(9.50, 10.80) CRAIE BLANCHE ALTEREE: compact-, humide.	(9.5, 10.8) néant	(9.5, 10.8) 9.5-10.8	(9.5, 10.8) 0			(9.66, 10.56) TUBAGE CREPINE  (10.56, 10.66) BOUCHON DE FOND
	(10.80, 10.80) objectif						