

SDEA

Travaux de création de 22 piézomètres de surveillance dans le secteur de MOMMENHEIM (67) et
interprétation des pompages d'essai - Rapport de fin de travaux

Rapport A96380/A




Figure 4 : Coupe géologique et technique du piézomètre BSS003EHJM (Pz A2)