

Affaire : 905-09-0161

(Page 1 / 1)

Client : ESSO SAF

Site : Dépôt Mulhouse Bâle Saint-Louis (68)

Date : 21/03/2013

Technicien : M.DAIN

COTES	PROF. (m)	STRAT	DESCRIPTION LITHOLOGIQUE	INDICES ORGANOLEPTIQUES Description - +	MESURES		ECHANT. (m) ■ prélevé ■ analysé	FORATION		PIEZOMETRE et NIVEAU d'EAU
					FID (ppmV)	()		Outil	Tubage	
0.00	0		Galets divers recouvrement				S12 (0.4-1.4) 0.9m	Aspiratrice		0.10m Ciment
0.25	1		Alluvions avec galets divers <10cm matrice argilo-sableuse marron ocre	Pas d'odeur	0.1					
2.00	2			Pas d'odeur	0.1		S12 (1.4-2) 1.70m			
	3						S12 (2-3) 2.90m			
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	17		Alluvions avec galets divers <30cm					ODEX		13.50m 14.00m 15.00m Bentonite
	18									
	19									
	20									
	21									
	22									
	23									
	24									
	25									
	26									
	27									
	28									
	29									
	30									
	31									
	31.00									
	32.00									
Arrêt du sondage										