

	REHABILITATION DE COLLECTEURS EU SOISY SOUS MONTMORENCY (95)			(Contrat IP110089)
	Date : 12/05/2011	Cote NGF :	Profondeur : 0.00 - 5.00 m	

1/60

Forage : SP3

EXGTE 2.24/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage	Em (MPa)	pl-p0 (MPa)	pf-p0 (MPa)	Em / (pl-p0)
	0	Remblais sablo-argileux gris + cailloutis divers (silex) 0.30 m			68/83 mm				
	1					5.4	0.74	0.50	7.3
	2	Sables marron gris 2.80 m	(Niveau non stabilisé en fin de forage)			3.8	0.59	0.54	6.5
	3					6.2	1.01	0.72	6.1
	4	Sables fins beiges 4.50 m	4.05 m			6.5	0.95	0.74	6.8
	5	Argiles beiges légèrement marneuses et granuleuses 5.00 m							
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								

Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeantutzsa.fr