
	Réhabilitation collecteur EP Chemin de la Descente de Boissy - Taverny (95)			n° affaire IP.10.0095
	Date : 08/04/2010	Cote NGF :	Profondeur : 0.00 - 7.00 m	

1/40

Sondage : SP2

EXGTE 2.23.4/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage	Em (MPa)			pl-p0 (MPa)			pf-p0 (MPa)	Em / (pl-p0)
						0	100	200	0	5	10		
	0	Enrobé bitumineux noir 0.05 m			Ø 68/83 mm								
		Remblais sableux gris-noir + petits graviers divers 0.50 m											
	1	Remblais sableux gris + petits cailloux divers + débris de brique 1.30 m											
	2	Sables fins marron-beige 2.50 m		TC Ø 64 mm		2.4			0.19			0.15	13.1
	3	Sables fins beige-jaunâtre 4.00 m				8.1			0.99			0.53	8.2
	4	Marnes beige-blanchâtre sableuses 5.00 m				13.6			1.80			0.83	7.6
	5	Marnes calcaires blanchâtres + cailloutis calcaires 7.00 m	6.10 	T Ø 64 mm		89.6			4.86			3.22	18.4
	6		(niveau non stabilisé en fin de forage)										
	7												
	8												

Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr