

	Réhabilitation collecteur d'assainissement n° affaire IP.080091 Rue Pierre Corré - Avenue Général de Gaulle à GROSLEY		
	Date : 08/05/2008	Cote NGF : 66.10	Profondeur : 0 - 8.5 m

1/60

Sondage : SP1

EXGTE 2.09/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage	Em (MPa)			pl-p0 (MPa)			pf-p0 (MPa)	Em / (pl-p0)	
						0	25	50	0	3.5	7			
65.50	0	Terre végétale limono sableuse marron noire + graviers de silex 0.60 m	4.70 m	Taillant Ø 64 mm										
64.60	1	Remblais argileux marron noir légèrement marneux 1.50 m												
	2	Remblais argileux marron gris légèrement sableux 4.00 m				2.3		0.40		0.31	5.5			
	3					1.1		0.21		0.15	4.6			
62.10	4													
	5					Sable fin argileux marron gris légèrement marneux	2.7		0.67		0.44	3.9		
59.90	6					6.20 m		24.5		0.72		0.48	31.9	
	7	Sable marneux gris marron 8.50 m												
	8						16.8		0.87		0.56	17.9		
57.60	9													
	10													
	11													
	12													

Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr