

	Réhabilitation collecteur d'assainissement n° affaire IP.080091 Rue Pierre Corré - Avenue Général de Gaulle à GROSLAY		
	Date : 05/05/2008	Cote NGF : 61.40	Profondeur : 0 - 9 m

1/60

Sondage : SP5

EXGTE 2.09/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage	Em (MPa)			pl-p0 (MPa)			pf-p0 (MPa)	Em / (pl-p0)			
						0	25	50	0	3.5	7					
61.30	0	Terre végétale limono sableuse marron noir 0.10 m	Non observée	Ø HQ												
60.10	1	Remblais argilo marneux marron noir 1.30 m														
59.90	2	Remblais argileux marron noir + passage sableux 1.50 m														
	3	Argile marron beige finement sableuse	Taillant Ø 64 mm			10.4			0.50			0.34	19.6			
	4					10.9			0.63			0.43	16.2			
	5															
55.90	6	Marne beige crème				22.8			0.99			0.73	21.9			
	7															
	8					30.7			0.98			0.68	29.2			
52.40	9	9.00 m														
	10															
	11															
	12															

Logiciel JEAN LUTZ S.A. - www.jeanlutzsa.fr