

	Réhabilitation de collecteurs unitaires GROSLAY (95)			n° affaire IP.080321
	Date : 05/11/2008	Cote NGF : 75.40	Profondeur : 0 - 9 m	

1/50

Sondage : SP5

EXGTE 2.11.2/GTE

Cote NGF	Profondeur (m)	Lithologie	Niveau d'eau (m)	Outil	Tubage	Em (MPa)			pl-p0 (MPa)			pf-p0 (MPa)	Em / (pl-p0)
						0	50	100	0	5	10		
75.30	0	Remblais sablo graveleux noirs + débris (briques et graviers)	Non observée										
75.10		0.10 m											
74.80		Sables fins beiges jaunâtres couche de forme											
73.90	1	0.30 m	Tarière Ø 63 mm										
		Remblais argileux noirs + débris (briques et graviers)											
	2	0.60 m				4.5			0.40			0.25	10.6
		Remblais limono sableux marron brun + petits graviers (silex)				5.2			0.47			0.32	10.4
	3	1.50 m											
71.70		Limons fins sableux marron légèrement argileux				8.5			0.82			0.53	9.8
	4	3.70 m	Tallant Ø 64 mm										
		Limons fins sableux marron beige légèrement argileux				12.4			1.12			0.63	10.6
	5												
	6												
	7					17.1			1.39			0.82	11.8
67.90		7.50 m											
	8	Marnes beiges sableuse				20.2			1.50			0.84	12.9
66.40		9.00 m											
	9												
	10												

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr