


CAPTAGE : SOURCE DECONNECTEE AVAL S2

Localisation approximative (Lambert 2 é) : X : 960 289 ; Y : 2 353 032 ; Z : 800 mNGF

Alentours : dans les pins ; entre le captage 2 et le 3

Zone humide autour : non



Echelle : oui

Bac de décantation : oui

Capot : capot non étanche sans aération

Fermeture : clé triangle

Possibilité de ruissellement d'eau de surface sur le capot : non

Trop-plein/vidange : par botte emboîtée. exhaure qq mètres en contrebas.
fuyarde, clapet de nez non étanche

Etat général, remarques :

Bon état général

Nombreux dépôts orange dans le PVC rajouté pour déverser la source dans le trop-plein.

Jonction entre le trop-plein et le PVC non-étanche.