



FICHE SONDAGE

N° batpro : N7120780
 Nom du chef de projet : GV
 Date : 26/07/2012

Nom du dossier : SAFEGE Maromme

Identification du sondage :

PZA

Echantillon :	/
Service :	BE
Prélevé par :	/

Mode de forage	Destructif
Cote NGF	

Début de foration	9h15
Fin de foration	

Outil	Tarière
Tête d'ouvrage	

Tubage plein	9
Tubage crépiné	6

Emplacement sur plan d'implantation :	
<input checked="" type="checkbox"/> exact	<input type="checkbox"/> corrigé

Mesure gaz : PID Ampoule charbon

Gestion des cuttings : Laissés sur place Evacués

Profondeur (m)	Niveau d'eau	Description lithologique	Echantillons		Mesure gaz (ppmV)	Observations organolept	Piézomètre	
			Eau	Sol			Profondeur (m)	Equipement
0		Limon brun argileux						
1,8		Limon argileux brun foncé avec quelques morceaux de Craie						
6		Craie altérée crème						
8		Craie altérée humide						
13	▽ : W							
15		FIN SONDAGE						

Lithologie

Terre végétale : TV
 Argile compacte : Ac
 Argile : A
 Argile limoneuse : Al
 Argile sableuse : As
 Silt : Si
 Limons argileux : La
 Limons sableux : Ls
 Limons : L
 Marnes : M
 Marnes calcaires : Mc
 Craie : Cr
 Sables argileux : Sa
 Sables limoneux : Sl
 Sablefins : Sf
 Sables : S
 Sables grossiers : Sgros
 Sables et graviers : Sg
 Sables graviers galets : Sgg
 Graviers : G
 Graviers et Galets : Gg
 Galets : Ga
 Galets et blocs : Gab
 Blocs : B
 Calcaires : C
 Granite : Gte
 Substratum : Sub
 Remblais : R
 Enrobés : E
 Refus : Rfs
 Autre : ____